ENVIRONNEMENT

AGENCE MARSEILLE
PROVENCE

10 Rue Di Banastie
13430 EYGUIERES
Tel : 0490447015
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

MAIRIE DE BOUILLARGUES
PARC MUNICIPAL
30230 BOUILLARGUES

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX561157
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 07/10/2026
Reférence mandataire :
La_Bergerie-BOUILLARGUES

DÉSIGNATION DU BIEN

Salle communale
Rue de la République
30230 BOUILLARGUES

PROPRIÉTAIRE

MAIRIE DE BOUILLARGUES
PARC MUNICIPAL
30230 BOUILLARGUES

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

ENVIRONNEMENT

AGENCE MARSEILLE
PROVENCE

10 Rue Di Banastie
13430 EYGUIERES
Tel : 0490447015
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

MAIRIE DE BOUILLARGUES
PARC MUNICIPAL
30230 BOUILLARGUES

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX561157
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 07/10/2026
Reférence mandataire :
La_Bergerie-BOUILLARGUES

DÉSIGNATION DU BIEN

Salle communale
Rue de la République
30230 BOUILLARGUES

PROPRIÉTAIRE

MAIRIE DE BOUILLARGUES
PARC MUNICIPAL
30230 BOUILLARGUES

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Rue de la République 30230 BOUILLARGUES

Référence client : La_Bergerie-BOUILLARGUES

Désignation : Salle communale

Date de construction : Avant 1994

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
MAIRIE DE BOUILLARGUES
PARC MUNICIPAL
30230 BOUILLARGUES

Donneur d'ordre :
MAIRIE DE BOUILLARGUES
PARC MUNICIPAL
30230 BOUILLARGUES

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BEAUCLAIR Nicolas


Accompagnateur : HUET Yves ()

Date de repérage 07/10/2026

Numéro attestation : 10122374

Délivré le : 11/12/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 Av Gle De Gaulle - 92046 Paris La Défense



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 14/10/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 14/10/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1	RDC - Vol 2
RDC - Vol 3	RDC - Vol 4
RDC - Vol 5	RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)
R+1 - Vol 7 (Salle)	R+1 - Vol 8
R+1 - Vol 9	Toiture - Vol 10 (Toiture)
Facade coté place - Vol 11 (Façade)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Rénovation du batiment

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Salle polyvalente LA BERGERIE

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 (Hall d'entrée)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 (Hall d'entrée)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 (Hall d'entrée)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 (Hall d'entrée)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 3	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 7 (Salle) - Vol 8 - Vol 9	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 7 (Salle) - Vol 8 - Vol 9	
Revêtement de mur	R+1	Vol 7 (Salle) - Vol 8 - Vol 9	
Revêtement de sol	R+1	Vol 7 (Salle) - Vol 8 - Vol 9	
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 9	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 10 (Toiture)	
Conduits, canalisations et équipements	Facade coté place	Vol 11 (Façade)	
Façades	Facade coté place	Vol 11 (Façade)	
Revêtement de sol	Facade coté place	Vol 11 (Façade)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.	Etat de conservation (hors règlementation)
Vol 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1	Bon état
Vol 7 (Salle)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S3	Bon état
Vol 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Bon état
Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Bon état
Vol 7 (Salle)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Bon état
Vol 10 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S25	EP

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

Facade coté place

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 11 (Façade)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P40	Réalisation d'un prélevement	Pavés autoblocant	002EX561157 n°40 - 1	P40	Mortier - Dur - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Façade)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P41	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°41 - 1	P41	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Façade)	Façades	Murs	Enduit ciment	P42	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°42 - 1	P42	Ciment - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Façade)	Façades	Murs	Enduit ciment	P43	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°43 - 1	P43	Ciment - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Façade)	Façades	Murs	Enduit ciment	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX561157 n°43 - 1	P43	Ciment - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Façade)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit	S26	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureConduit métallique	
Vol 11 (Façade)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit	S26	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S26						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureConduit métallique	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 7 (Salle)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S3	Réalisation d'un sondage						Présence sur document P39 et P40 amianté selon ancien DAT 2024-02-0212	Bon état
Vol 7 (Salle)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint à lèvre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureMenuiserie PVC	
Vol 8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX561157 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Vert / Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EX561157 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX561157 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX561157 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S19 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX561157 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 7 (Salle)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18 (P19)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX561157 n°19 - 1	P19	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 7 (Salle)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23 (P19)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX561157 n°19 - 1	P19	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 7 (Salle)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P25	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°25 - 1	P25	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°26 - 1	P26	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX561157 n°26 - 1	P26	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX561157 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°28 - 1	P28	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P29	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°29 - 1	P29	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°30 - 1	P30	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX561157 n°30 - 1	P30	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°31 - 1	P31	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°32 - 1	P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Salle)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit	S24	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureConduit PVC	
Vol 9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureConduit PVC	
Vol 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P34	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°34 - 1	P34	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°35 - 1	P35	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX561157 n°35 - 1	P35	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P36	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°36 - 1	P36	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EX561157 n°36 - 1	P36	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°37 - 1	P37	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX561157 n°37 - 1	P37	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P38	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°38 - 1	P38	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX561157 n°38 - 1	P38	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°39 - 1	P39	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1	Réalisation d'un sondage						Présence sur document P14 et P15 amianté selon ancien DAT 2024-02-0212	Bon état
Vol 5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document P23 et P30 amianté selon ancien DAT 2024-02-0212 (plus de presence d'amiante)	
Vol 5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2						Négatif sur document P23 et P30 amianté selon ancien DAT 2024-02-0212 (plus de presence d'amiante)	
Vol 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint à lèvre	S4	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureMenuiserie PVC	

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint à lèvre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureMenuiserie PVC	
Vol 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint à lèvre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureMenuiserie PVC	
Vol 6 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint à lèvre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureMenuiserie PVC	
Vol 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX561157 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX561157 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 - Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX561157 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Vert / Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX561157 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX561157 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 - Vol 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX561157 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EX561157 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EX561157 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 4 - Vol 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EX561157 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°6 - 1	P6	Joint / Colle / Enduit - Dur / Dur / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX561157 n°6 - 1	P6	Joint / Colle / Enduit - Dur / Dur / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°7 - 1	P7	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX561157 n°7 - 1	P7	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX561157 n°7 - 1	P7	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX561157 n°7 - 1	P7	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 - Vol 3 - Vol 5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S10 - S11 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX561157 n°7 - 1	P7	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°9 - 1	P9	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX561157 n°9 - 1	P9	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n °10 - 1	P10	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit	S12	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureConduit métallique	
Vol 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n °11 - 1	P11	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX561157 n °11 - 1	P11	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n °12 - 1	P12	Papier / Peinture / Enduit - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX561157 n °12 - 1	P12	Papier / Peinture / Enduit - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX561157 n °12 - 1	P12	Papier / Peinture / Enduit - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 - Vol 5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX561157 n °12 - 1	P12	Papier / Peinture / Enduit - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n °13 - 1	P13	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX561157 n °13 - 1	P13	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P14	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n °14 - 1	P14	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX561157 n °14 - 1	P14	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n °15 - 1	P15 Phase 1	Matériau - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Hall d'entrée)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX561157 n °15 - 1	P15 Phase 1	Matériau - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n °15 - 1	P15 Phase 2	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 6 (Hall d'entrée)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX561157 n°15 - 1	P15 Phase 2	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°15 - 1	P15 Phase 3	Fibres - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Hall d'entrée)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX561157 n°15 - 1	P15 Phase 3	Fibres - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P16	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX561157 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Hall d'entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX561157 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°19 - 1	P19	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse	Bon état

RDC

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX561157 n°19 - 1	P19	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14 (P19)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX561157 n°19 - 1	P19	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°20 - 1	P20	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P21	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°21 - 1	P21	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°22 - 1	P22	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°23 - 1	P23	Colle / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX561157 n°23 - 1	P23	Colle / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P24	Réalisation d'un prélevement		002EX561157 n°24 - 1	P24	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

Toiture

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.

Toiture

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S25	Réalisation d'un sondage						Présence sur document P44 amianté selon ancien DAT 2024-02-0212	EP
Vol 10 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25						Présence sur document P44 amianté selon ancien DAT 2024-02-0212	EP

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
S3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	Vol 7 (Salle)	6,52 m			1 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
S1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	Vol 1	7,51 m			1 unité(s)
P19	Revêtement de mur	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Blanc	Vol 1 - Vol 1 - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7 (Salle) - Vol 7 (Salle) - Vol 7 (Salle) - Vol 7 (Salle)	48,06 m			7 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Toiture				
S25	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	Vol 10 (Toiture)	162,26 m		808 m²	2 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de mur
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de mur
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - MPCA Toutes catégories confondues
	Toiture	Toiture - MPCA Toiture et étanchéité
	Facade coté place	Facade coté place - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX561157




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX561157




Légende

	S1: Colle de carrelage (plinthe)
	P19 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EX561157




Légende

	S1: Colle de carrelage (plinthe)
	P19 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX561157




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX561157




Légende

	S3: Colle de carrelage (plinthe)
	P19 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EX561157



Légende

	S3: Colle de carrelage (plinthe)
	P19 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX561157



Légende	
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX561157



Légende	
	S25: Plaques en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

TOITURE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002EX561157



Légende	
	S25: Plaques en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

FACADE COTÉ PLACE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX561157



Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX561157 n°40 - 1 (P40)	Facade coté place - Vol 11 (Façade)	Prélevement négatif
002EX561157 n°41 - 1 (P41)	Facade coté place - Vol 11 (Façade)	Prélevement négatif
002EX561157 n°42 - 1 (P42)	Facade coté place - Vol 11 (Façade)	Prélevement négatif
002EX561157 n°43 - 1 (P43)	Facade coté place - Vol 11 (Façade)	Prélevement négatif
002EX561157 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 7 (Salle)	Prélevement négatif
002EX561157 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 7 (Salle)	Prélevement négatif
002EX561157 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 7 (Salle)	Prélevement négatif
002EX561157 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 7 (Salle)	Prélevement négatif
002EX561157 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 8	Prélevement négatif
002EX561157 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 8	Prélevement négatif
002EX561157 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 8	Prélevement négatif
002EX561157 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 7 (Salle)	Prélevement négatif
002EX561157 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 7 (Salle)	Prélevement négatif
002EX561157 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 9	Prélevement négatif
002EX561157 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 9	Prélevement négatif
002EX561157 n°36 - 1 (P36)	R+1 - Vol 9	Prélevement négatif
002EX561157 n°37 - 1 (P37)	R+1 - Vol 9	Prélevement négatif
002EX561157 n°38 - 1 (P38)	R+1 - Vol 9	Prélevement négatif
002EX561157 n°39 - 1 (P39)	R+1 - Vol 9	Prélevement négatif
002EX561157 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002EX561157 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002EX561157 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002EX561157 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002EX561157 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002EX561157 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 2	Prélevement négatif
002EX561157 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002EX561157 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002EX561157 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002EX561157 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002EX561157 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002EX561157 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002EX561157 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002EX561157 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002EX561157 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002EX561157 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002EX561157 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002EX561157 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002EX561157 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 1	Prélevement positif
002EX561157 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif

002EX561157 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 5	Prélevement négatif
002EX561157 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 5	Prélevement négatif
002EX561157 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 5	Prélevement négatif
002EX561157 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 5	Prélevement négatif



002EX561157 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 4



002EX561157 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 4



002EX561157 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 4



002EX561157 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 4



002EX561157 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 4



002EX561157 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 2



002EX561157 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 4



002EX561157 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 3




002EX561157 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 3



002EX561157 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 3



002EX561157 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 1



002EX561157 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 1



002EX561157 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 1



002EX561157 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 1



002EX561157 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 1



002EX561157 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)



002EX561157 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)



002EX561157 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 1



002EX561157 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 1



002EX561157 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)



002EX561157 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 5



002EX561157 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 5



002EX561157 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 5



002EX561157 n°25 - 1 (P25) - R+1 - Vol 7 (Salle)



002EX561157 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 7 (Salle)



002EX561157 n°27 - 1 (P27) - R+1 - Vol 7 (Salle)



002EX561157 n°28 - 1 (P28) - R+1 - Vol 7 (Salle)



002EX561157 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 8



002EX561157 n°30 - 1 (P30) - R+1 - Vol 8



002EX561157 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 8



002EX561157 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 7 (Salle)



002EX561157 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 7 (Salle)




002EX561157 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 5



002EX561157 n°34 - 1 (P34) - R+1 - Vol 9



002EX561157 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 9



002EX561157 n°36 - 1 (P36) - R+1 - Vol 9



002EX561157 n°37 - 1 (P37) - R+1 - Vol 9



002EX561157 n°38 - 1 (P38) - R+1 - Vol 9



002EX561157 n°39 - 1 (P39) - R+1 - Vol 9



002EX561157 n°40 - 1 (P40) - Facade coté place - Vol 11 (Façade)



002EX561157 n°41 - 1 (P41) - Facade coté place - Vol 11 (Façade)



002EX561157 n°42 - 1 (P42) - Facade coté place - Vol 11 (Façade)



002EX561157 n°43 - 1 (P43) - Facade coté place - Vol 11 (Façade)

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EX561157
Materiau : Plaques en fibres-ciment
Réf mesure : S25
Destination du local :
Date évaluation : 07/10/2026
Local ou zone homogène :
Batiment :
Vol 10
(Toiture)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - Vol 4	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Vert / Marron	RDC - Vol 4	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 4	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 4	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 4	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint / Colle / Enduit - Dur / Dur / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 2	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit - Effritable - Blanc	RDC - Vol 4	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - Vol 3	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 3	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	RDC - Vol 3	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - Vol 1	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Peinture / Enduit - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 1	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc	RDC - Vol 1	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	RDC - Vol 1	
P15 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau - Souple Fibreux - Blanc	RDC - Vol 1	
P15 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	RDC - Vol 1	
P15 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Fibres - Souple Fibreux - Blanc	RDC - Vol 1	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - Vol 1	
P19	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 1	
P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur Fibreux - Blanc	RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 5	

P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige	RDC - Vol 5
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 5
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	RDC - Vol 5
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 7 (Salle)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - Vol 7 (Salle)
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 7 (Salle)
P28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	R+1 - Vol 7 (Salle)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Gris	R+1 - Vol 8
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 8
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	R+1 - Vol 8
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+1 - Vol 7 (Salle)
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 7 (Salle)
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc Gris	R+1 - Vol 9
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 9
P36	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 9
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	R+1 - Vol 9
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Beige	R+1 - Vol 9
P39	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	R+1 - Vol 9
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Rouge	Facade coté place - Vol 11 (Façade)
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Facade coté place - Vol 11 (Façade)
P42	Façades	Murs	Ciment - Effritable - Orange	Facade coté place - Vol 11 (Façade)
P43	Façades	Murs	Ciment - Effritable - Beige Gris	Facade coté place - Vol 11 (Façade)

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022026357450**
Adresse	Commande : 002EX561157 Affaire : La_Bergerie-BOUILLARGUES Rue de la République 30230 BOUILLARGUES

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 14/10/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026357450
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX561157_001

Référence labo	42PM02943142
Date du prélèvement	07/10/2026
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 4
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	14/10/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EX561157_002

Référence labo	42PM02943143	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
	2	Colle Souple Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_003

Référence labo	42PM02943144	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la diffraction électronique.

Référence échantillon : 002EX561157_004

Référence labo	42PM02943145	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_005

Référence labo	42PM02943146	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	RPM	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002EX561157_006

Référence labo	42PM02943147	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté ●
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX561157_007

Référence labo	42PM02943148	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_008

Référence labo	42PM02943149	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_009

Référence labo	42PM02943150	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Noir

Référence échantillon : 002EX561157_010

Référence labo	42PM02943151	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX561157_011

Référence labo	42PM02943152	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_012

Référence labo	42PM02943153	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX561157_013

Référence labo	42PM02943154	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_014

Référence labo	42PM02943155	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002EX561157_015

Référence labo	42PM02943156	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	VCG	Acétone	1	1	PJB	Non détecté	●
2	2	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VCG	-	-	-	-	Non détecté	●
3	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	2	2	VCG	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	3 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_016

Référence labo	42PM02943157	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 6 (Hall d'entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_017

Référence labo	42PM02943158	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 6 (Hall d'entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_018

Référence labo	42PM02943159	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_019

Référence labo	42PM02943160	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	RPM	Chrysotile	●
	2	Joint Dur Blanc	-	-	-						
	3	Colle Dur Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002EX561157_020

Référence labo	42PM02943161	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 6 (Hall d'entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX561157_021

Référence labo	42PM02943162	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_022

Référence labo	42PM02943163	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	VGM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_023

Référence labo	42PM02943164	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_024

Référence labo	42PM02943165	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_025

Référence labo	42PM02943166	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 7 (Salle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX561157_026

Référence labo	42PM02943167	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 7 (Salle)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_027

Référence labo	42PM02943168	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 7 (Salle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Plinthe Dur Rouge, Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002EX561157_028

Référence labo	42PM02943169	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 7 (Salle)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX561157_029

Référence labo	42PM02943170	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_030

Référence labo	42PM02943171	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX561157_031

Référence labo	42PM02943172	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_032

Référence labo	42PM02943173	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 7 (Salle)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_033

Référence labo	42PM02943174	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 7 (Salle)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX561157_034

Référence labo	42PM02943175	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_035

Référence labo	42PM02943176	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002EX561157_036

Référence labo	42PM02943177	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige, Plinthe Dur Rouge

Référence échantillon : 002EX561157_037

Référence labo	42PM02943178	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_038

Référence labo	42PM02943179	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_039

Référence labo	42PM02943180	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX561157_040

Référence labo	42PM02943181	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 11 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Rouge	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_041

Référence labo	42PM02943182	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 11 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_042

Référence labo	42PM02943183	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 11 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Orange	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX561157_043

Référence labo	42PM02943184	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BEAUCLAIR	Date d'analyse	14/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Salle communale - Vol 11 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS


Référence dossier: RSC022026357450

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 3 MOLP et 43 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 45/45

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Mejra Klincevic



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : Rue de la République 30230 BOUILLARGUES

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : ergerie-BOUILLARGUES

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Salle communale

Date de construction ou permis de construire : Avant 1994

Fonction du bâtiment : Bâtiment de culture et de loisirs

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
MAIRIE DE BOUILLARGUES
PARC MUNICIPAL
30230 BOUILLARGUES

Donneur d'ordre :
MAIRIE DE BOUILLARGUES
PARC MUNICIPAL
30230 BOUILLARGUES

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FEN X2 (25-1045)

Date de chargement de la source : 13/06/2025

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850

Date de fin de validité de la source : 13/06/2029

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission : 07/10/2026

Date du rapport : 07/10/2026

Référence mission : 002EX561157

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : BEAUCLAIR Nicolas

Certification n° : 10122374

Délivré le 31/05/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 Av Gle De Gaulle - 92046 Paris La Défense



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Salle de spectacle la bergerie

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réféction complete

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC : Vol 1	RDC : Vol 2
RDC : Vol 3	RDC : Vol 4
RDC : Vol 5	RDC : Vol 6 (Hall d'entrée)
R+1 : Vol 7 (Salle)	R+1 : Vol 8
R+1 : Vol 9	Toiture : Vol 10 (Toiture)
Facade coté place : Vol 11 (Façade)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade coté place - Vol 11 (Façade)					
474	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	D	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
493	D	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
494	D	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
495	D	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade coté place - Vol 11 (Façade)					
496	D	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
497	D	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
498	D	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
499	D	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
500	E	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
501	E	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
502	E	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
503	E	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
504	E	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
505	E	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
506	E	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
507	E	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
508	C	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
509	C	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
510	C	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
511	C	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
512	C	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
513	C	Porte PVC brut (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
514	C	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
515	C	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
516	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
517	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
518	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade coté place - Vol 11 (Façade)					
519	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
520	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
521	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
522	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
523	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
524	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
525	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
526	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
527	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
528	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
529	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
530	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
531	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
532	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
533	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
534	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
535	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Salle)					
289	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Salle)					
291	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Salle)					
314	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	D	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	D	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Salle)					
370	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	A	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	A	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	E	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	E	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
401	E	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
402	E	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
406	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
407	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Salle)					
408	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
409	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
410	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
411	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
416	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
417	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
418	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
419	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
420	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
421	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
422	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
423	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
424	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
425	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
426	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
427	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
428	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
429	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
430	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
431	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
432	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
433	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
434	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Salle)					
435	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
436	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
437	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
438	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
439	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
440	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
456	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
457	F	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
458	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
459	F	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
460	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
461	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
462	F	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
463	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
464	F	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
465	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
466	F	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
467	F	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
468	F	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
469	F	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 29

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8					
340	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	D	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
404	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8					
405	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
441	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
442	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
443	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
444	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
445	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
470	C	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
471	C	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
472	C	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
473	C	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9					
322	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9					
331	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
413	F	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
414	F	Faience brut (Faience)-Faience2	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
415	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
446	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
447	F	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
448	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
449	F	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9					
450	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
451	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
452	F	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
453	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
454	F	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
455	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 1					
15	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 1					
28	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Mur platre peint-Mur3	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
210	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
211	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
212	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
213	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
214	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
215	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
216	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
217	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
218	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
219	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
220	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
221	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
222	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
223	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 1					
224	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
225	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
226	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
227	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
228	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
229	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
230	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe5	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
231	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
232	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
233	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2					
51	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2					
60	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2					
182	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	C	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	C	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	C	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
202	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
203	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3					
63	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3					
72	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4					
36	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4					
42	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	D	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4					
107	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
190	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
191	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5					
3	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5					
12	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5					
167	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
206	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
207	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
208	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
247	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5					
256	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5					
279	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	B	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	B	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	B	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)					
75	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)					
84	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 6 (Hall d'entrée)					
188	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
193	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
194	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
234	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
235	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
236	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
237	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
238	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
239	B	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
240	B	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
241	B	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
242	B	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
243	F	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
244	F	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
245	F	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
246	F	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX561157




Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX561157



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX561157


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX561157



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX561157



Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

FACADE COTÉ PLACE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX561157

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

FACADE COTÉ PLACE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX561157




Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue de la République 30230 BOUILLARGUES	Salle communale	07/10/2026	BEAUCLAIR Nicolas

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engagor l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT


HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis, Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mr Arnaud DE VALICOURT, président de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 31/08/2026

Arnaud DE VALICOURT

Signé par :
Arnaud DE VALICOURT
B30BE6E1B9F86453...

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44
contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 Av Gle De Gaulle - 92046 Paris La Défense - 10122374



BUREAU VERITAS
Certification

BUREAU VERITAS 1828

Certificat attribué à

Nicolas BEAUCLAIR

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	11/12/2020	10/12/2027
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	11/12/2020	10/12/2027
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	31/05/2021	30/05/2028
Electricité	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	17/03/2021	16/03/2028

Date : 24/04/2026
Numéro du certificat : **10122374**

Samuel DUPRIEU - Président

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0587

ANNEXE: DOCUMENTS

BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 Av Gle De Gaulle - 92046 Paris La Défense - 10122374



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Nicolas BEAUCLAIR

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessous répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	11/12/2020	10/12/2027
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	11/12/2020	10/12/2027
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	31/05/2021	30/05/2026
Électricité	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	17/03/2021	16/03/2026

Date : 24/04/2026
Numéro du certificat : 10122374

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES