

**Pré-Rapport du 27/08/2026 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition dans un immeuble bâti (listes C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)**

Numéro de dossier : 82850  
Date du repérage : 13/08/2026



**Présence  
d'amiante**

**Références réglementaires et normatives**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Textes réglementaires | La mission est effectuée en application : - de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 – des articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011. |
| Norme(s) utilisée(s)  | Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Immeuble bâti visité**

|                                                                               |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                                                                       | Rue : ..... <b>103 Rue Pierre Curie</b><br>Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : /<br>Code postal, ville : . <b>07500 Guilhaud-Granges (France)</b> |
| Périmètre de repérage :                                                       | ..... <b>Ensemble du bâtiment</b>                                                                                                                              |
| Type de bien :<br>Fonction principale du bâtiment :<br>Date de construction : | ..... <b>Immeuble</b><br>..... <b>Bureaux</b><br>..... <b>Date du permis de construire non connue</b>                                                          |

**Le propriétaire et le commanditaire**

|                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le(s) propriétaire(s) : | Nom et prénom : ... <b>Immobilière VALRIM</b><br>Adresse : ..... <b>24 Rue Balzac 26000 Valence (France)</b>                       |
| Le commanditaire        | Nom et prénom : ... <b>Immobilière VALRIM - M. AUBERT Sébastien</b><br>Adresse : ..... <b>24 Rue Balzac 26000 Valence (France)</b> |

**Le(s) signataire(s)**

|                                                      | NOM Prénom   | Fonction              | Organisme certification                                                                      | Détail de la certification                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage | PINET Didier | Opérateur de repérage | LA CERTIFICATION DE PERSONNES, 25 avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc 33600 PESSAC | Obtention : 13/10/2022<br>Échéance : 12/10/2029<br>N° de certification : 772 |

Raison sociale de l'entreprise : **CABINET JP SASSOULAS** (Numéro SIRET : **44947543300016**)  
Adresse : **Le Number One, 25 rue Frédéric CHOPIN, 26000 VALENCE**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité : **Police n°10923900404 - 31 décembre 2026**

**Le rapport de repérage**

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date d'émission du rapport de repérage : 27/08/2026                                                      |
| Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses |
| Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 164 pages                   |

## Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le laboratoire d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
    - 3.2.1 L'intitulé de la mission
    - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
    - 3.2.3 L'objectif de la mission
    - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
    - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
    - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
  - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
  - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
  - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, conséquences réglementaires
  - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
  - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

## 1. – Les conclusions

### 1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

#### - des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Joint de bride (vers vanne) (Rez de chaussée - Pièce 7)  
Conduits fibres-ciment (Rez de chaussée - Pièce 9)  
Tampon bitume derrière porte placard (Rez de chaussée - Pièce 13)  
Colle des plinthes (Rez de chaussée - Pièce 23)  
Colle des faïences murales 15x15cm (Rez de chaussée - Pièce 23)  
Mastic vitrier de la fenêtre (1er étage - Pièce 101)  
Colle du carrelage + colle noire (1er étage - Pièce 102)  
Mastic vitrier des fenêtres (1er étage - Pièce 107; 1er étage - Pièce 108)  
Tampon bitume sous l'évier (2ème étage - Pièce 206)

#### - des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Colle du carrelage (marbre rouge) (Rez de chaussée - Pièce 1)  
Colle des plinthes (Rez de chaussée - Pièce 1)  
Revêtement de mur type moquette (Rez de chaussée - Pièce 1)  
Colle du carrelage (Rez de chaussée - Pièce 2)  
Colle des plinthes (Rez de chaussée - Pièce 2)  
Colle des faïences murales (Rez de chaussée - Pièce 2)  
Enduit mural (Rez de chaussée - Pièce 2)  
Enduit mural (Rez de chaussée - Pièce 2)  
Colle du carrelage (Rez de chaussée - Pièce 4)  
Colle des plinthes (Rez de chaussée - Pièce 4)  
Enduit mural (Rez de chaussée - Pièce 4)  
Colle des faïences murales (Rez de chaussée - Pièce 5)  
Mastic vitrier de la fenêtre donnant sur P1 (Rez de chaussée - Pièce 5)  
Mastic vitrier de la fenêtre donnant sur P4 (Rez de chaussée - Pièce 5)  
Mastic vitrier de la fenêtre (Rez de chaussée - Pièce 6)  
Enduit de façade (Façade Nord)  
Calorifugeages (Rez de chaussée - Pièce 8)  
Joint de bride (vers arrière chaudière) (Rez de chaussée - Pièce 7)



Enduit mural (Rez de chaussée - Pièce 6)  
Mastic vitrier du châssis (Sous-Sol - Caves (palier haut escaliers))  
Colle du carrelage (Rez de chaussée - Pièce 11)  
Colle des plinthes (Rez de chaussée - Pièce 11)  
Tampon bitume derrière porte placard (Rez de chaussée - Pièce 11)  
Bande à joint de placo (Rez de chaussée - Pièce 10)  
Mastic vitrier de la fenêtre (Rez de chaussée - Pièce 11)  
Enduit plafond (Rez de chaussée - Pièce 11)  
Enduit plafond (Rez de chaussée - Pièce 12)  
Colle du carrelage (Rez de chaussée - Pièce 12)  
Mastic vitrier de la fenêtre (Rez de chaussée - Pièce 13)  
Bande à joint de placo (Rez de chaussée - Pièce 13)  
Joint entre maçonnerie et menuiserie (Rez de chaussée - Pièce 13)  
Colle du carrelage (Rez de chaussée - Pièce 20)  
Colle des plinthes (Rez de chaussée - Pièce 20)  
Revêtement de mur type moquette (Rez de chaussée - Pièce 20)  
Colle des plinthes (Rez de chaussée - Pièce 21)  
Colle des faïences murales (Rez de chaussée - Pièce 22)  
Mastic vitrier de la fenêtre (Rez de chaussée - Pièce 22)  
Revêtement mural avec sous-souche (Rez de chaussée - Pièce 22)  
Enduits projetés (Rez de chaussée - Pièce 18)  
Colle du carrelage (Rez de chaussée - Pièce 23)  
Colle des faïences murales 10x10cm (Rez de chaussée - Pièce 23)  
Enduit mural (Rez de chaussée - Pièce 23)  
Colle des faïences murales 15x15cm (Rez de chaussée - Pièce 24)  
Colle des faïences murales 10x10cm (Rez de chaussée - Pièce 24)  
Bande à joint de placo (Rez de chaussée - Pièce 24)  
Colle du carrelage (1er étage - Pièce 101)  
Colle des plinthes (1er étage - Pièce 102)  
Enduit mural (1er étage - Pièce 102)  
Enduit plafond (1er étage - Pièce 102)  
Revêtement de sol plastique avec sous-couche (1er étage - Pièce 103)  
Revêtement de sol plastique avec sous-couche (1er étage - Pièce 107)  
Étanchéité sur appui de fenêtre (1er étage - Pièce 103)  
Relevé d'étanchéité (1er étage - Toit terrasse Sud)  
Revêtement d'étanchéité courant (1er étage - Toit terrasse Sud)  
Joint entre maçonnerie et menuiserie (1er étage - Pièce 103)  
Mastic vitrier de la fenêtre (1er étage - Pièce 106)  
Relevé d'étanchéité (1er étage - Toit terrasse Nord)  
Revêtement d'étanchéité courant Supérieur (1er étage - Toit terrasse Nord)  
Revêtement d'étanchéité courant Inférieur (1er étage - Toit terrasse Nord)  
Mastic à la jonction entre solin et enduit (1er étage - Toit terrasse Nord)  
Tampon bitume derrière porte placard (1er étage - Pièce 109)  
Bande à joint de placo (1er étage - Pièce 109)  
Revêtement de sol type moquette (1er étage - Pièce 110)  
Colle du carrelage (1er étage - Pièce 111)  
Colle des faïences murales (1er étage - Pièce 114)  
Colle du carrelage (1er étage - Pièce 114)  
Colle du carrelage (2ème étage - Pièce 201)  
Colle des plinthes (2ème étage - Pièce 201)  
Bande à joint de placo (2ème étage - Pièce 203)  
Bande à joint de placo (2ème étage - Pièce 203)  
Mastic vitrier de la fenêtre (2ème étage - Pièce 203)  
Colle des faïences murales (2ème étage - Pièce 203)  
Revêtement bitume sous pied du plancher technique (2ème étage - Pièce 202)  
Revêtement de mur type moquette (2ème étage - Pièce 207)  
Revêtement de mur type liège + colle (2ème étage - Pièce 207)  
Revêtement de sol plastique avec sous-couche (2ème étage - Pièce 206)  
Enduit mural (2ème étage - Pièce 206)  
Revêtement de sol type moquette (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27)  
Enduit mural (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27)  
Enduit plafond (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27)  
Mastic vitrier de la fenêtre (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27)

Colle du carrelage (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 26)  
Colle des faïences murales (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 26)  
Colle des plinthes (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 33)  
Colle du carrelage (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30)  
Colle des plinthes (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30)  
Panneaux de faux plafonds (Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30)  
Enduit de façade (élévation) (Rez de chaussée (Annexe))  
Enduit de façade (soubassement) (Rez de chaussée (Annexe))  
Plaques ondulées du toit en fibres-ciment (Annexe - Abri de jardin)  
Enduit de façade (Annexe - Abri de jardin)  
Enrobé routier (Voirie angle Nord-Est)  
Enrobé routier (Voirie angle Nord-Ouest)

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

**1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :**

| Localisation            | Parties du local | Raison          |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Annexe - Abri de jardin | Toutes           | Absence de clef |

**Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.**

## 2. – Le laboratoire d'analyses

**Raison sociale et nom de l'entreprise :** ... ITGA

**Adresse :** ..... Site de Meyreuil - CS30012 ARTEPARC, Immeuble E Route de la côte d'azur,  
Le Canet 13590 MEYREUIL

**Numéro de l'accréditation Cofrac :** ..... 1-1029

## 3. – La mission de repérage

### 3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

### 3.2 Le cadre de la mission

#### 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Pré-Rapport du 27/08/2026 de la mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition».

#### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

#### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble à démolir.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique (liste C) et par la norme NFX 46-020.

#### 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

#### Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

| Composant de la construction        | Partie du composant à vérifier ou à sonder |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1. Toiture et étanchéité</b>     |                                            |
| Plaques ondulées                    | Plaques en fibres-ciment                   |
| Ardoises                            | Ardoises composites                        |
|                                     | Ardoises fibres-ciment                     |
| Éléments ponctuels                  | Conduits de cheminée                       |
|                                     | Conduits de ventilation                    |
|                                     | Conduits d'évacuation d'eau                |
| Revêtements bitumineux d'étanchéité | Bardeaux d'asphalte                        |
|                                     | Bardeaux bitume ("shingle")                |
|                                     | Pare-vapeur                                |
|                                     | Revêtements                                |
| Accessoires de toitures             | Colles                                     |
|                                     | Rivets                                     |
|                                     | Faîtages                                   |
|                                     | Closoirs                                   |
| <b>2. Façades</b>                   |                                            |
| Panneaux sandwichs                  | Plaques                                    |
|                                     | Joint d'assemblage                         |
|                                     | Tresses                                    |
| Bardages                            | Plaques fibres-ciment                      |
|                                     | Bacs fibres-ciment                         |
|                                     | Ardoises fibres-ciment                     |

|                                                                                 |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Isolants sous bardages                                                           |
| Appuis de fenêtres                                                              | Eléments fibres-ciment                                                           |
| <b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>                              |                                                                                  |
| Murs et cloisons                                                                | Flocages                                                                         |
|                                                                                 | Enduits projetés                                                                 |
|                                                                                 | Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)                                  |
|                                                                                 | Joint de dilatation                                                              |
| Poteaux (périphériques et intérieurs)                                           | Flocages                                                                         |
|                                                                                 | Enduits projetés                                                                 |
|                                                                                 | Joint de dilatation                                                              |
|                                                                                 | Entourage de poteaux (carton)                                                    |
|                                                                                 | Entourage de poteaux (fibres-ciment)                                             |
|                                                                                 | Entourage de poteaux (matériau sandwich)                                         |
|                                                                                 | Entourage de poteaux (carton+plâtre)                                             |
| Cloisons légères ou préfabriquées                                               | Peintures intumescentes                                                          |
|                                                                                 | Panneaux de cloisons                                                             |
|                                                                                 | Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)       |
|                                                                                 | Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)        |
| Gaines et coffres verticaux                                                     | Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment) |
|                                                                                 | Flocages                                                                         |
|                                                                                 | Enduits projetés coupe-feu                                                       |
|                                                                                 | Enduits lissés coupe-feu                                                         |
| Portes coupe-feu, portes pare-flammes                                           | Enduits talochés coupe-feu                                                       |
|                                                                                 | Panneaux                                                                         |
|                                                                                 | Vantaux                                                                          |
|                                                                                 | Joint                                                                            |
| <b>4. Plafonds et faux-plafonds</b>                                             |                                                                                  |
| Plafonds                                                                        | Flocages                                                                         |
|                                                                                 | Enduits projetés                                                                 |
|                                                                                 | Panneaux collés ou vissés                                                        |
|                                                                                 | Coffrages perdus (carton-amiante)                                                |
|                                                                                 | Coffrages perdus (fibres-ciment)                                                 |
|                                                                                 | Coffrages perdus (composites)                                                    |
| Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)                            | Flocages                                                                         |
|                                                                                 | Enduits projetés                                                                 |
|                                                                                 | Peintures intumescentes                                                          |
| Interfaces entre structures                                                     | Rebouchage de trémies                                                            |
|                                                                                 | Jonctions avec la façade                                                         |
|                                                                                 | Calfeutrements                                                                   |
|                                                                                 | Joint de dilatation                                                              |
| Gaines et coffres horizontaux                                                   | Flocages                                                                         |
|                                                                                 | Enduits projetés                                                                 |
|                                                                                 | Panneaux                                                                         |
|                                                                                 | Jonction entre panneaux                                                          |
| Faux-plafonds                                                                   | Panneaux                                                                         |
|                                                                                 | Plaques                                                                          |
| <b>5. Revêtements de sol et de murs</b>                                         |                                                                                  |
| Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) | Dalles plastiques                                                                |
|                                                                                 | Colles bitumineuses                                                              |
|                                                                                 | Revêtement plastique avec sous-couche                                            |
|                                                                                 | Chape maigre                                                                     |
|                                                                                 | Calfeutrement des passages de conduits                                           |
|                                                                                 | Revêtement bitumineux des fondations                                             |
| Revêtements de murs                                                             | Sous-couche des tissus muraux                                                    |
|                                                                                 | Revêtements durs (plaques de menuiseries)                                        |
|                                                                                 | Revêtements durs (fibres-ciment)                                                 |
|                                                                                 | Colles des carrelages                                                            |
| <b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>                                |                                                                                  |
| Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)                                 | Calorifugeages                                                                   |
|                                                                                 | Enveloppes de calorifuges                                                        |
|                                                                                 | Conduits fibres-ciment                                                           |
| Conduits de vapeur, fumée, échappement                                          | Conduits fibres-ciment                                                           |
|                                                                                 | Joint entre éléments                                                             |
|                                                                                 | Mastics                                                                          |
|                                                                                 | Tresses                                                                          |
|                                                                                 | Manchons                                                                         |
| Clapets / volets coupe-feu                                                      | Clapets coupe-feu                                                                |
|                                                                                 | Volets coupe-feu                                                                 |
|                                                                                 | Rebouchage                                                                       |
| Vide-ordures                                                                    | Conduit fibres-ciment                                                            |
| <b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>                                            |                                                                                  |
| Portes et cloisons palières                                                     | Portes palières                                                                  |
|                                                                                 | Cloisons palières                                                                |
| Trémie                                                                          | Flocages                                                                         |
|                                                                                 | Bourres                                                                          |
|                                                                                 | Jonction murs / plancher                                                         |
|                                                                                 | Joint mousse                                                                     |
| Machinerie                                                                      | Flocages                                                                         |
|                                                                                 | Bourres                                                                          |
|                                                                                 | Jonction murs / plancher                                                         |

|                                                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                    | Joint mousse                |
| <b>8. Equipements divers</b>                                                                       |                             |
| Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes..... | Bourres                     |
|                                                                                                    | Tresses                     |
|                                                                                                    | Joint                       |
|                                                                                                    | Calorifugeages              |
|                                                                                                    | Peintures anti-condensation |
|                                                                                                    | Plaques isolantes internes  |
|                                                                                                    | Plaques isolantes externes  |
|                                                                                                    | Tissu amiante               |
| <b>9. Installations industrielles</b>                                                              |                             |
| Fours, étuves, tuyauteries...                                                                      | Bourres                     |
|                                                                                                    | Tresses                     |
|                                                                                                    | Joint                       |
|                                                                                                    | Calorifugeages              |
|                                                                                                    | Peintures anti-condensation |
|                                                                                                    | Plaques isolantes           |
|                                                                                                    | Tissu amiante               |
|                                                                                                    | Freins                      |
|                                                                                                    | Embrayages                  |
| <b>10. Coffrages perdus</b>                                                                        |                             |
| Coffrages et fonds de coffrages perdus                                                             | Eléments fibres-ciment      |

**Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)**

|                                                                   |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Toiture, terrasse et étanchéité                                 | Plaques ondulées et planes                                                                                                         |
|                                                                   | Ardoises                                                                                                                           |
|                                                                   | Eléments ponctuels                                                                                                                 |
|                                                                   | Eléments de sous-toiture                                                                                                           |
|                                                                   | Bardeaux bitumé (type Shingle)                                                                                                     |
|                                                                   | Complexe d'étanchéité pour toiture                                                                                                 |
| 2-Parois verticales extérieures                                   | Panneaux sandwichs                                                                                                                 |
|                                                                   | Bardages                                                                                                                           |
|                                                                   | Bardages métalliques à simple ou double peau                                                                                       |
|                                                                   | Isolants sous bardage                                                                                                              |
|                                                                   | Mur et cloisons «en dur»                                                                                                           |
| 3-Parois verticales intérieures                                   | Mur et cloisons «en dur»                                                                                                           |
|                                                                   | Poteaux (périphériques et intérieurs)                                                                                              |
|                                                                   | Cloisons légères ou préfabriquées                                                                                                  |
|                                                                   | Gaines et coffres verticaux                                                                                                        |
|                                                                   | Portes coupe-feu / pare-flamme                                                                                                     |
|                                                                   | Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme |
| 4-Plafonds et faux plafonds                                       | Plafonds                                                                                                                           |
|                                                                   | Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)                                                                               |
|                                                                   | Interfaces entre structures                                                                                                        |
|                                                                   | Gaines et coffres horizontaux                                                                                                      |
|                                                                   | Faux-plafonds                                                                                                                      |
|                                                                   | Suspentes et contrevents                                                                                                           |
| 5-Planchers et planchers techniques                               | Revêtements de sol                                                                                                                 |
|                                                                   | Planchers                                                                                                                          |
| 6-Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)                                                                      |
|                                                                   | Conduits de vapeur, fumée, échappement                                                                                             |
|                                                                   | Câbles électriques                                                                                                                 |
|                                                                   | Clapets / volets coupe-feu                                                                                                         |
|                                                                   | Vide-ordures                                                                                                                       |
| 7-Ascenseurs et monte-charges                                     | Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage                                                     |
|                                                                   | Machinerie                                                                                                                         |
|                                                                   | Trémie et Machinerie                                                                                                               |
| 8-Equipements divers et accessoires                               | Chaudières                                                                                                                         |
|                                                                   | Tuyauteries                                                                                                                        |
|                                                                   | Etuves                                                                                                                             |
|                                                                   | Groupes électrogènes                                                                                                               |
|                                                                   | Convecteurs et radiateurs                                                                                                          |
|                                                                   | Aérothermes                                                                                                                        |
| 9-Installations industrielles                                     | Installations autres                                                                                                               |
|                                                                   | Fours                                                                                                                              |
|                                                                   | Etuves Industrielles                                                                                                               |
|                                                                   | Tuyauteries Industrielles                                                                                                          |
|                                                                   | Racks                                                                                                                              |
|                                                                   | Autres Industrielles                                                                                                               |
| 10-Voies et Réseaux divers                                        | Conduits                                                                                                                           |
|                                                                   | Revêtement routier                                                                                                                 |

### 3.2.5 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités :

**Les fondations et canalisations enterrées sous et à proximité du bâtiment ou noyées dans les murs ou planchers (Emploi d'engins mécaniques nécessaires) ne sont pas repérées dans le présent diagnostic.**

### Référence du programme de travaux / Etendu de la démolition :

Démolition du bâtiment

#### Liste des pièces visitées :

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Sous-Sol - Caves           | 1er étage - Pièce 107               |
| Rez de chaussée - Pièce 1  | 1er étage - Pièce 108               |
| Rez de chaussée - Pièce 2  | 1er étage - Pièce 109               |
| Rez de chaussée - Pièce 3  | 1er étage - Pièce 110               |
| Rez de chaussée - Pièce 4  | 1er étage - Pièce 111               |
| Rez de chaussée - Pièce 5  | 1er étage - Pièce 112               |
| Rez de chaussée - Pièce 6  | 1er étage - Pièce 113               |
| Rez de chaussée - Pièce 7  | 1er étage - Pièce 114               |
| Rez de chaussée - Pièce 8  | 2ème étage - Pièce 201              |
| Rez de chaussée - Pièce 9  | 2ème étage - Pièce 202              |
| Rez de chaussée - Pièce 10 | 2ème étage - Pièce 203              |
| Rez de chaussée - Pièce 11 | 2ème étage - Pièce 204              |
| Rez de chaussée - Pièce 12 | 2ème étage - Pièce 205              |
| Rez de chaussée - Pièce 13 | 2ème étage - Pièce 206              |
| Rez de chaussée - Pièce 14 | 2ème étage - Pièce 207              |
| Rez de chaussée - Pièce 15 | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 25 |
| Rez de chaussée - Pièce 16 | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 26 |
| Rez de chaussée - Pièce 17 | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27 |
| Rez de chaussée - Pièce 18 | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 28 |
| Rez de chaussée - Pièce 19 | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 29 |
| Rez de chaussée - Pièce 20 | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30 |
| Rez de chaussée - Pièce 21 | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 31 |
| Rez de chaussée - Pièce 22 | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 32 |
| 1er étage - Pièce 101      | Rez de chaussée - Pièce 23          |
| 1er étage - Pièce 102      | Rez de chaussée - Pièce 24          |
| 1er étage - Pièce 103      | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 33 |
| 1er étage - Pièce 104      | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 34 |
| 1er étage - Pièce 105      | 1er étage - Toit terrasse Nord      |
| 1er étage - Pièce 106      | 1er étage - Toit terrasse Est       |
|                            | 1er étage - Toit terrasse Sud       |

#### Liste des pièces non visitées et justification :

Annexe : Abri de jardin (intérieur des locaux) – Absence de clefs du cadenas

## 4. – Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

| Documents demandés                                                                            | Documents remis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | Oui             |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | Non             |
| Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | Oui             |

**Observations : Néant**

## 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 10/08/2026

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 13/08/2026

Heure d'arrivée : 08 h 30

Durée du repérage : 10 h 00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Propriétaire : Mr AUBERT

## 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

| Observations                                           | Oui | Non | Sans Objet |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site |     | X   |            |
| Vide sanitaire accessible                              |     |     | X          |
| Combles ou toiture accessibles et visitables           | X   |     |            |

## 4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.



## 5. – Résultats détaillés du repérage

### 5.0 Liste des matériaux (Liste C) reconnus visuellement

| Localisation                             | Identifiant + Description                                                                                               | Conclusion (justification)                           | Commentaires |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Rez de chaussée - Pièce 1                | Identifiant: M001-P001<br>Description: Colle du carrelage (marbre rouge)<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M002-P002<br>Description: Colle des plinthes<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M003-P003<br>Description: Revêtement de mur type moquette<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C             | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 2                | Identifiant: M004-P004<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M005-P005<br>Description: Colle des plinthes<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M006-P006<br>Description: Colle des faïences murales<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                  | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M007-P007<br>Description: Enduit mural                                                                     | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M008-P008<br>Description: Enduit mural                                                                     | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 4                | Identifiant: M009-P009<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M010-P010<br>Description: Colle des plinthes<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M011-P011<br>Description: Enduit mural                                                                     | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 5                | Identifiant: M012-P012<br>Description: Colle des faïences murales<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                  | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M013-P013<br>Description: Mastic vitrier de la fenêtre donnant sur P1<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M014-P014<br>Description: Mastic vitrier de la fenêtre donnant sur P4<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 6                | Identifiant: M015-P015<br>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Façade Nord                              | Identifiant: M016-P016<br>Description: Enduit de façade                                                                 | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 8                | Identifiant: M017-P017<br>Description: Calorifugeages<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 7                | Identifiant: M018-P018<br>Description: Joint de bride (vers arrière chaudière)<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C     | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M019-P019<br>Description: Joint de bride (vers vanne)<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                 | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |              |
| Rez de chaussée - Pièce 9                | Identifiant: M020-P020<br>Description: Conduits fibres-ciment<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                      | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |              |
| Rez de chaussée - Pièce 6                | Identifiant: M021-P021<br>Description: Enduit mural                                                                     | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Sous-Sol - Caves (palier haut escaliers) | Identifiant: M022-P022<br>Description: Mastic vitrier du châssis<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 11               | Identifiant: M023-P023<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M024-P024<br>Description: Colle des plinthes<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                          | Identifiant: M025-P025<br>Description: Tampon bitume derrière porte placard                                             | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |

| Localisation               | Identifiant + Description                                                                                        | Conclusion (justification)                           | Commentaires |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|                            |                                                                                                                  | laboratoire)                                         |              |
| Rez de chaussée - Pièce 10 | Identifiant: M026-P026<br>Description: Bande à joint de placo<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C               | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 11 | Identifiant: M027-P027<br>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M028-P028<br>Description: Enduit plafond                                                            | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 12 | Identifiant: M029-P029<br>Description: Enduit plafond                                                            | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M030-P030<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 13 | Identifiant: M031-P031<br>Description: Tampon bitume derrière porte placard<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |              |
|                            | Identifiant: M032-P032<br>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M033-P033<br>Description: Bande à joint de placo<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C               | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M034-P034<br>Description: Joint entre maçonnerie et menuiserie<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 20 | Identifiant: M035-P035<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M036-P036<br>Description: Colle des plinthes<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M037-P037<br>Description: Revêtement de mur type moquette<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C      | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 21 | Identifiant: M038-P038<br>Description: Colle des plinthes<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 22 | Identifiant: M039-P039<br>Description: Colle des faïences murales<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M040-P040<br>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M041-P041<br>Description: Revêtement mural avec sous-souche<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C    | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 18 | Identifiant: M042-P042<br>Description: Enduits projetés<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                     | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 23 | Identifiant: M043-P043<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M044-P044<br>Description: Colle des plinthes<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |              |
|                            | Identifiant: M045-P045<br>Description: Colle des faïences murales 15x15cm<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |              |
|                            | Identifiant: M046-P046<br>Description: Colle des faïences murales 10x10cm<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M047-P047<br>Description: Enduit mural                                                              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée - Pièce 24 | Identifiant: M048-P048<br>Description: Colle des faïences murales 15x15cm<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M049-P049<br>Description: Colle des faïences murales 10x10cm<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                            | Identifiant: M050-P050<br>Description: Bande à joint de placo<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C               | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 101      | Identifiant: M051-P051<br>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C         | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |              |
|                            | Identifiant: M052-P052<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |

| Localisation                                    | Identifiant + Description                                                                                                | Conclusion (justification)                           | Commentaires |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1er étage - Pièce 102                           | Identifiant: M053-P053<br>Description: Colle des plinthes<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M054-P054<br>Description: Enduit mural                                                                      | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M055-P055<br>Description: Enduit plafond                                                                    | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M056-P056<br>Description: Colle du carrelage + colle noire<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C             | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |              |
| 1er étage - Pièce 103                           | Identifiant: M057-P057<br>Description: Revêtement de sol plastique avec sous-couche<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 107                           | Identifiant: M058-P058<br>Description: Revêtement de sol plastique avec sous-couche<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 103                           | Identifiant: M059-P059<br>Description: Etanchéité sur appui de fenêtre                                                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Toit terrasse Sud                   | Identifiant: M060-P060<br>Description: Relevé d'étanchéité<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M061-P061<br>Description: Revêtement d'étanchéité courant<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 103                           | Identifiant: M062-P062<br>Description: Joint entre maçonnerie et menuiserie<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 106                           | Identifiant: M063-P063<br>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                 | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 107;<br>1er étage - Pièce 108 | Identifiant: M064-P064<br>Description: Mastic vitrier des fenêtres<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                  | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |              |
| 1er étage - Toit terrasse Nord                  | Identifiant: M065-P065<br>Description: Relevé d'étanchéité<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M066-P066<br>Description: Revêtement d'étanchéité courant Supérieur<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C    | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M067-P067<br>Description: Revêtement d'étanchéité courant Inférieur<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C    | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M068-P068<br>Description: Mastic à la jonction entre solin et enduit<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 109                           | Identifiant: M069-P069<br>Description: Tampon bitume derrière porte placard                                              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M070-P070<br>Description: Bande à joint de placo<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                       | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 110                           | Identifiant: M071-P071<br>Description: Revêtement de sol type moquette<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 111                           | Identifiant: M072-P072<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 1er étage - Pièce 114                           | Identifiant: M073-P073<br>Description: Colle des faïences murales<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M074-P074<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 2ème étage - Pièce 201                          | Identifiant: M075-P075<br>Description: Colle du carrelage<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M076-P076<br>Description: Colle des plinthes<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 2ème étage - Pièce 203                          | Identifiant: M077-P077<br>Description: Bande à joint de placo<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                       | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M078-P078<br>Description: Bande à joint de placo<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                       | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M079-P079<br>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C                 | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                                 | Identifiant: M080-P080                                                                                                   | Absence d'amiante                                    |              |

| Localisation                        | Identifiant + Description                                                                                                                     | Conclusion (justification)                           | Commentaires |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|                                     | <u>Description:</u> Colle des faïences murales<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>                                                    | (Après analyse en laboratoire)                       |              |
| 2ème étage - Pièce 202              | <u>Identifiant:</u> M081-P081<br><u>Description:</u> Revêtement bitume sous pied du plancher technique                                        | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 2ème étage - Pièce 207              | <u>Identifiant:</u> M082-P082<br><u>Description:</u> Revêtement de mur type moquette<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M083-P083<br><u>Description:</u> Revêtement de mur type liège + colle<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| 2ème étage - Pièce 206              | <u>Identifiant:</u> M084-P084<br><u>Description:</u> Revêtement de sol plastique avec sous-couche<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u> | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M085-P085<br><u>Description:</u> Tampon bitume sous l'évier<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>                   | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M086-P086<br><u>Description:</u> Enduit mural                                                                             | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27 | <u>Identifiant:</u> M087-P087<br><u>Description:</u> Revêtement de sol type moquette<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>              | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M088-P088<br><u>Description:</u> Enduit mural                                                                             | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M089-P089<br><u>Description:</u> Enduit plafond                                                                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M090-P090<br><u>Description:</u> Mastic vitrier de la fenêtre<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>                 | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 26 | <u>Identifiant:</u> M091-P091<br><u>Description:</u> Colle du carrelage<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M092-P092<br><u>Description:</u> Colle des faïences murales<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>                   | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 33 | <u>Identifiant:</u> M093-P093<br><u>Description:</u> Colle des plinthes<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30 | <u>Identifiant:</u> M094-P094<br><u>Description:</u> Colle du carrelage<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M095-P095<br><u>Description:</u> Colle des plinthes<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M096-P096<br><u>Description:</u> Panneaux de faux plafonds<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>                    | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Rez de chaussée (Annexe)            | <u>Identifiant:</u> M097-P097<br><u>Description:</u> Enduit de façade (élévation)                                                             | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M098-P098<br><u>Description:</u> Enduit de façade (soubassement)                                                          | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Annexe - Abri de jardin             | <u>Identifiant:</u> M099-P099<br><u>Description:</u> Plaques ondulées du toit en fibres-ciment<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</u>    | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
|                                     | <u>Identifiant:</u> M100-P100<br><u>Description:</u> Enduit de façade                                                                         | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Voirie angle Nord-Est               | <u>Identifiant:</u> M101-P101<br><u>Description:</u> Enrobé routier                                                                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |
| Voirie angle Nord-Ouest             | <u>Identifiant:</u> M102-P102<br><u>Description:</u> Enrobé routier                                                                           | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |              |

## 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

### Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| Localisation               | Identifiant + Description                                                                                                                     | Conclusion (justification)                        | Préconisations                                                                                                       | Photo                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 7  | <p>Identifiant: M019-P019<br/>Description: Joint de bride (vers vanne)<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> <p>Quantité estimée: 2 U</p> | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | <b>Préconisation :</b> Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage |                                                                                            |
| Rez de chaussée - Pièce 9  | <p>Identifiant: M020-P020<br/>Description: Conduits fibres-ciment<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> <p>Quantité estimée: 4 ml</p>     | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | <b>Préconisation :</b> Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage | <br> |
| Rez de chaussée - Pièce 13 | <p>Identifiant: M031-P031<br/>Description: Tampon bitume derrière porte placard</p> <p>Quantité estimée: 2 U</p>                              | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | <b>Préconisation :</b> Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage |                                                                                          |
| Rez de chaussée - Pièce 23 | <p>Identifiant: M044-P044<br/>Description: Colle des plinthes<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> <p>Quantité estimée: Env. 9 ml</p>    | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | <b>Préconisation :</b> Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage |                                                                                          |

| Localisation                                 | Identifiant + Description                                                                                                                                              | Conclusion (justification)                        | Préconisations                                                                                                       | Photo                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 23                   | <p>Identifiant: M045-P045<br/>Description: Colle des faïences murales 15x15cm<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> <p>Quantité estimée: Env. 10 m<sup>2</sup></p> | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | <b>Préconisation :</b> Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage |    |
| 1er étage - Pièce 101                        | <p>Identifiant: M051-P051<br/>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> <p>Quantité estimée: 3 U</p>                         | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | <b>Préconisation :</b> Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage |    |
| 1er étage - Pièce 102                        | <p>Identifiant: M056-P056<br/>Description: Colle du carrelage + colle noire<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> <p>Quantité estimée: Env. 15 m<sup>2</sup></p>   | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | <b>Préconisation :</b> Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage |   |
| 1er étage - Pièce 107; 1er étage - Pièce 108 | <p>Identifiant: M064-P064<br/>Description: Mastic vitrier des fenêtres<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> <p>Quantité estimée: 6 U</p>                          | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | <b>Préconisation :</b> Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage |  |
| 2ème étage - Pièce 206                       | <p>Identifiant: M085-P085<br/>Description: Tampon bitume sous l'évier<br/>Quantité estimée: 1 U</p>                                                                    | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | <b>Préconisation :</b> Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage |  |




## 5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

| Localisation              | Identifiant + Description                                                                                              | Photo                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 1 | <p>Identifiant: M001-P001<br/>Description: Colle du carrelage (marbre rouge)<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |    |
|                           | <p>Identifiant: M002-P002<br/>Description: Colle des plinthes<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                |    |
|                           | <p>Identifiant: M003-P003<br/>Description: Revêtement de mur type moquette<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>   |   |
| Rez de chaussée - Pièce 2 | <p>Identifiant: M004-P004<br/>Description: Colle du carrelage<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                |  |
|                           | <p>Identifiant: M005-P005<br/>Description: Colle des plinthes<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                |  |
|                           | <p>Identifiant: M006-P006<br/>Description: Colle des faïences murales<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>        |  |


| Localisation              | Identifiant + Description                                                                                                   | Photo                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 2 | <u>Identifiant:</u> M007-P007<br><u>Description:</u> Enduit mural                                                           |    |
|                           | <u>Identifiant:</u> M008-P008<br><u>Description:</u> Enduit mural                                                           |    |
| Rez de chaussée - Pièce 4 | <u>Identifiant:</u> M009-P009<br><u>Description:</u> Colle du carrelage<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C         |   |
|                           | <u>Identifiant:</u> M010-P010<br><u>Description:</u> Colle des plinthes<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C         |  |
|                           | <u>Identifiant:</u> M011-P011<br><u>Description:</u> Enduit mural                                                           |  |
| Rez de chaussée - Pièce 5 | <u>Identifiant:</u> M012-P012<br><u>Description:</u> Colle des faïences murales<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C |  |



| Localisation              | Identifiant + Description                                                                                                                               | Photo                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 5 | <p><u>Identifiant:</u> M013-P013<br/> <u>Description:</u> Mastic vitrier de la fenêtre donnant sur P1<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p> |    |
|                           | <p><u>Identifiant:</u> M014-P014<br/> <u>Description:</u> Mastic vitrier de la fenêtre donnant sur P4<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p> |    |
| Rez de chaussée - Pièce 6 | <p><u>Identifiant:</u> M015-P015<br/> <u>Description:</u> Mastic vitrier de la fenêtre<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>                |    |
| Façade Nord               | <p><u>Identifiant:</u> M016-P016<br/> <u>Description:</u> Enduit de façade</p>                                                                          |  |
| Rez de chaussée - Pièce 8 | <p><u>Identifiant:</u> M017-P017<br/> <u>Description:</u> Calorifugeages<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>                              |  |
| Rez de chaussée - Pièce 7 | <p><u>Identifiant:</u> M018-P018<br/> <u>Description:</u> Joint de bride (vers arrière chaudière)<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>     |  |

| Localisation                             | Identifiant + Description                                                                                                                 | Photo                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 6                | <p><u>Identifiant:</u> M021-P021</p> <p><u>Description:</u> Enduit mural</p>                                                              |    |
| Sous-Sol - Caves (palier haut escaliers) | <p><u>Identifiant:</u> M022-P022</p> <p><u>Description:</u> Mastic vitrier du châssis</p> <p><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p> |    |
| Rez de chaussée - Pièce 11               | <p><u>Identifiant:</u> M023-P023</p> <p><u>Description:</u> Colle du carrelage</p> <p><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>        |    |
|                                          | <p><u>Identifiant:</u> M024-P024</p> <p><u>Description:</u> Colle des plinthes</p> <p><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>        |  |
|                                          | <p><u>Identifiant:</u> M025-P025</p> <p><u>Description:</u> Tampon bitume derrière porte placard</p>                                      |  |

| Localisation               | Identifiant + Description                                                                                         | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 10 | <p>Identifiant: M026-P026<br/>Description: Bande à joint de placo<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>       |    |
| Rez de chaussée - Pièce 11 | <p>Identifiant: M027-P027<br/>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |    |
|                            | <p>Identifiant: M028-P028<br/>Description: Enduit plafond</p>                                                     |    |
| Rez de chaussée - Pièce 12 | <p>Identifiant: M029-P029<br/>Description: Enduit plafond</p>                                                     |   |
|                            | <p>Identifiant: M030-P030<br/>Description: Colle du carrelage<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>           |  |
| Rez de chaussée - Pièce 13 | <p>Identifiant: M032-P032<br/>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |  |

| Localisation               | Identifiant + Description                                                                                                 | Photo                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 13 | <p>Identifiant: M033-P033<br/>Description: Bande à joint de placo<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>               |    |
|                            | <p>Identifiant: M034-P034<br/>Description: Joint entre maçonnerie et menuiserie<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |    |
| Rez de chaussée - Pièce 20 | <p>Identifiant: M035-P035<br/>Description: Colle du carrelage<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                   |   |
|                            | <p>Identifiant: M036-P036<br/>Description: Colle des plinthes<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                   |  |
|                            | <p>Identifiant: M037-P037<br/>Description: Revêtement de mur type moquette<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>      |  |
| Rez de chaussée - Pièce 21 | <p>Identifiant: M038-P038<br/>Description: Colle des plinthes<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                   |  |



| Localisation               | Identifiant + Description                                                                                               | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 22 | <p>Identifiant: M039-P039<br/>Description: Colle des faïences murales<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>         |    |
|                            | <p>Identifiant: M040-P040<br/>Description: Mastic vitrier de la fenêtre<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>       |    |
|                            | <p>Identifiant: M041-P041<br/>Description: Revêtement mural avec sous-souche<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>  |    |
| Rez de chaussée - Pièce 18 | <p>Identifiant: M042-P042<br/>Description: Enduits projetés<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                   |  |
| Rez de chaussée - Pièce 23 | <p>Identifiant: M043-P043<br/>Description: Colle du carrelage<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                 |  |
|                            | <p>Identifiant: M046-P046<br/>Description: Colle des faïences murales 10x10cm<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |  |

| Localisation               | Identifiant + Description                                                                                                                      | Photo                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée - Pièce 23 | <p><u>Identifiant:</u> M047-P047<br/> <u>Description:</u> Enduit mural</p>                                                                     |    |
| Rez de chaussée - Pièce 24 | <p><u>Identifiant:</u> M048-P048<br/> <u>Description:</u> Colle des faïences murales 15x15cm<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p> |    |
|                            | <p><u>Identifiant:</u> M049-P049<br/> <u>Description:</u> Colle des faïences murales 10x10cm<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p> |   |
|                            | <p><u>Identifiant:</u> M050-P050<br/> <u>Description:</u> Bande à joint de placo<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>             |  |
| 1er étage - Pièce 101      | <p><u>Identifiant:</u> M052-P052<br/> <u>Description:</u> Colle du carrelage<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>                 |  |
| 1er étage - Pièce 102      | <p><u>Identifiant:</u> M053-P053<br/> <u>Description:</u> Colle des plinthes<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>                 |  |




| Localisation                  | Identifiant + Description                                                                                                                     | Photo                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1er étage - Pièce 102         | <u>Identifiant:</u> M054-P054<br><u>Description:</u> Enduit mural                                                                             |    |
|                               | <u>Identifiant:</u> M055-P055<br><u>Description:</u> Enduit plafond                                                                           |    |
| 1er étage - Pièce 103         | <u>Identifiant:</u> M057-P057<br><u>Description:</u> Revêtement de sol plastique avec sous-couche<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C |    |
| 1er étage - Pièce 107         | <u>Identifiant:</u> M058-P058<br><u>Description:</u> Revêtement de sol plastique avec sous-couche<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C |  |
| 1er étage - Pièce 103         | <u>Identifiant:</u> M059-P059<br><u>Description:</u> Etanchéité sur appui de fenêtre                                                          |  |
| 1er étage - Toit terrasse Sud | <u>Identifiant:</u> M060-P060<br><u>Description:</u> Relevé d'étanchéité<br><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C                          |  |

| Localisation                   | Identifiant + Description                                                                                                            | Photo                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1er étage - Toit terrasse Sud  | <p>Identifiant: M061-P061</p> <p>Description: Revêtement d'étanchéité courant</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>           |    |
| 1er étage - Pièce 103          | <p>Identifiant: M062-P062</p> <p>Description: Joint entre maçonnerie et menuiserie</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>      |    |
| 1er étage - Pièce 106          | <p>Identifiant: M063-P063</p> <p>Description: Mastic vitrier de la fenêtre</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>              |   |
| 1er étage - Toit terrasse Nord | <p>Identifiant: M065-P065</p> <p>Description: Relevé d'étanchéité</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                       |  |
|                                | <p>Identifiant: M066-P066</p> <p>Description: Revêtement d'étanchéité courant Supérieur</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |  |
|                                | <p>Identifiant: M067-P067</p> <p>Description: Revêtement d'étanchéité courant Inférieur</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |  |

| Localisation                   | Identifiant + Description                                                                                                             | Photo                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1er étage - Toit terrasse Nord | <p>Identifiant: M068-P068</p> <p>Description: Mastic à la jonction entre solin et enduit</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |    |
| 1er étage - Pièce 109          | <p>Identifiant: M069-P069</p> <p>Description: Tampon bitume derrière porte placard</p>                                                |    |
|                                | <p>Identifiant: M070-P070</p> <p>Description: Bande à joint de placo</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                     |   |
| 1er étage - Pièce 110          | <p>Identifiant: M071-P071</p> <p>Description: Revêtement de sol type moquette</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>            |  |
| 1er étage - Pièce 111          | <p>Identifiant: M072-P072</p> <p>Description: Colle du carrelage</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>                         | -                                                                                     |

| Localisation           | Identifiant + Description                                                                                       | Photo                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1er étage - Pièce 114  | <p>Identifiant: M073-P073<br/>Description: Colle des faïences murales<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |    |
|                        | <p>Identifiant: M074-P074<br/>Description: Colle du carrelage<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>         |    |
| 2ème étage - Pièce 201 | <p>Identifiant: M075-P075<br/>Description: Colle du carrelage<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>         |    |
|                        | <p>Identifiant: M076-P076<br/>Description: Colle des plinthes<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>         |  |
| 2ème étage - Pièce 203 | <p>Identifiant: M077-P077<br/>Description: Bande à joint de placo<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>     |  |
|                        | <p>Identifiant: M078-P078<br/>Description: Bande à joint de placo<br/>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>     |  |




| Localisation           | Identifiant + Description                                                                                                                                | Photo                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ème étage - Pièce 203 | <p><u>Identifiant:</u> M079-P079<br/> <u>Description:</u> Mastic vitrier de la fenêtre<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>                 |    |
|                        | <p><u>Identifiant:</u> M080-P080<br/> <u>Description:</u> Colle des faïences murales<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>                   |    |
| 2ème étage - Pièce 202 | <p><u>Identifiant:</u> M081-P081<br/> <u>Description:</u> Revêtement bitume sous pied du plancher technique</p>                                          |    |
| 2ème étage - Pièce 207 | <p><u>Identifiant:</u> M082-P082<br/> <u>Description:</u> Revêtement de mur type moquette<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>              |  |
|                        | <p><u>Identifiant:</u> M083-P083<br/> <u>Description:</u> Revêtement de mur type liège + colle<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>         |  |
| 2ème étage - Pièce 206 | <p><u>Identifiant:</u> M084-P084<br/> <u>Description:</u> Revêtement de sol plastique avec sous-couche<br/> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p> |  |

| Localisation                        | Identifiant + Description                                                                                                                 | Photo                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ème étage - Pièce 206              | <p><u>Identifiant:</u> M086-P086<br/><u>Description:</u> Enduit mural</p>                                                                 |    |
| Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27 | <p><u>Identifiant:</u> M087-P087<br/><u>Description:</u> Revêtement de sol type moquette<br/><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p> |    |
|                                     | <p><u>Identifiant:</u> M088-P088<br/><u>Description:</u> Enduit mural</p>                                                                 |   |
|                                     | <p><u>Identifiant:</u> M089-P089<br/><u>Description:</u> Enduit plafond</p>                                                               |  |
|                                     | <p><u>Identifiant:</u> M090-P090<br/><u>Description:</u> Mastic vitrier de la fenêtre<br/><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>    |  |
| Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 26 | <p><u>Identifiant:</u> M091-P091<br/><u>Description:</u> Colle du carrelage<br/><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p>              |  |



| Localisation                           | Identifiant + Description                                                                                             | Photo                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée (Annexe) -<br>Pièce 26 | <p>Identifiant: M092-P092</p> <p>Description: Colle des faïences murales</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p> |    |
| Rez de chaussée (Annexe) -<br>Pièce 33 | <p>Identifiant: M093-P093</p> <p>Description: Colle des plinthes</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>         |    |
| Rez de chaussée (Annexe) -<br>Pièce 30 | <p>Identifiant: M094-P094</p> <p>Description: Colle du carrelage</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>         |   |
|                                        | <p>Identifiant: M095-P095</p> <p>Description: Colle des plinthes</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>         |  |
|                                        | <p>Identifiant: M096-P096</p> <p>Description: Panneaux de faux plafonds</p> <p>Liste selon annexe.13-9 du CSP: C</p>  |  |
| Rez de chaussée (Annexe)               | <p>Identifiant: M097-P097</p> <p>Description: Enduit de façade (élévation)</p>                                        |  |

| Localisation             | Identifiant + Description                                                                                                                                 | Photo                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rez de chaussée (Annexe) | <p><u>Identifiant:</u> M098-P098</p> <p><u>Description:</u> Enduit de façade (soubassement)</p>                                                           |    |
| Annexe - Abri de jardin  | <p><u>Identifiant:</u> M099-P099</p> <p><u>Description:</u> Plaques ondulées du toit en fibres-ciment</p> <p><u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C</p> |    |
|                          | <p><u>Identifiant:</u> M100-P100</p> <p><u>Description:</u> Enduit de façade</p>                                                                          |   |
| Voirie angle Nord-Est    | <p><u>Identifiant:</u> M101-P101</p> <p><u>Description:</u> Enrobé routier</p>                                                                            |  |
| Voirie angle Nord-Ouest  | <p><u>Identifiant:</u> M102-P102</p> <p><u>Description:</u> Enrobé routier</p>                                                                            |  |

## 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

| Localisation | Identifiant + Description |
|--------------|---------------------------|
| Néant        | -                         |


## 6. – Signatures

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LA CERTIFICATION DE PERSONNES 25 avenue Léonard de Vinci, Technoparc Europarc 33600 PESSAC**

Fait à **Valence**, le **27/08/2026**

Par : **PINET Didier**

  
EXPERT EN BATIMENT – DIAGNOSTICS IMMOBILIERS  
25 rue Frédéric Chopin – 26000 VALENCE  
04 75 55 13 31 – [sassoulas@sassoulas.com](mailto:sassoulas@sassoulas.com)  
SIRET : 449475 433 00016 – NAF : 7120B



**ANNEXES**

Au rapport de mission de repérage n° 82850

**Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).


**Sommaire des annexes****7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Recommandations générales de sécurité****7.4 Documents annexés au présent rapport**

## 7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Les croquis présentés n'ont aucun caractère contractuel et ne sont pas cotés. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés en tant que plans.









**CLOS BENOIT**


103, rue Pierre CURIE

**1er étage**



## CLOS BENOIT 2° ETAGE





Limite du périmètre de repérage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CABINET JP SASSOULAS, auteur : PINET Didier  
Dossier n° 82850 du 13/08/2026  
Adresse du bien : 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilherand-Granges France

## 7.2 - Annexe - Rapports d'essais

**Identification des prélèvements :**

| Identifiant et prélèvement | Localisation              | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Photo                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 82850/M001-P001            | Rez de chaussée - Pièce 1 | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage (marbre rouge)<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12770<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle blanche ([Met]<br>Colle blanche)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                          |    |
| 82850/M002-P002            | Rez de chaussée - Pièce 1 | Murs                         | Colle                | Colle des plinthes<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12771<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle blanche joint cassant blanc non séparable ([Met]<br>Colle blanche + joint cassant blanc non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                   |    |
| 82850/M003-P003            | Rez de chaussée - Pièce 1 | Revêtements de murs          | Moquette             | Revêtement de mur type moquette<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12772<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: [Met] Colle polymère jaune avec couche cartonnée et poussières non séparable ragréage gris matériau blanc en vrac non séparable ([Met] Colle polymère jaune avec couche cartonnée et poussières non séparable + ragréage gris + matériau blanc en vrac non séparable)<br>Couche 2: [Met] Moquette marron ([Met] Moquette marron)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées |   |
| 82850/M004-P004            | Rez de chaussée - Pièce 2 | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12773<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Colle grise hétérogène ([Met] Colle grise hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 82850/M005-P005            | Rez de chaussée - Pièce 2 | Murs                         | Colle                | Colle des plinthes<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12774<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle blanche couche plâtrée blanche non séparable ([Met] Colle blanche + couche plâtrée blanche non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                  |  |
| 82850/M006-P006            | Rez de chaussée - Pièce 2 | Murs                         | Colle                | Colle des faïences murales<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12775<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle blanche ([Met]<br>Peinture non séparable + colle blanche)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                                   |  |



| Identifiant et prélèvement | Localisation              | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Photo                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 82850/M007-P007            | Rez de chaussée - Pièce 2 | Murs                         | Enduit               | Enduit mural<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12776<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                |    |
| 82850/M008-P008            | Rez de chaussée - Pièce 2 | Murs                         | Enduit               | Enduit mural<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12777<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                |    |
| 82850/M009-P009            | Rez de chaussée - Pièce 4 | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12778<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle grise hétérogène ([Met] Colle grise hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                           |    |
| 82850/M010-P010            | Rez de chaussée - Pièce 4 | Murs                         | Colle                | Colle des plinthes<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12779<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle grise couche plâtreuse blanche non séparable ([Met] Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1) |   |
| 82850/M011-P011            | Rez de chaussée - Pièce 4 | Murs                         | Enduit               | Enduit mural<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12780<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture en vrac avec couche en toile non séparable enduit plâtreux blanc en vrac ([Met] Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                      |  |
| 82850/M012-P012            | Rez de chaussée - Pièce 5 | Murs                         | Colle                | Colle des faïences murales<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12781<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle blanche ([Met] Peinture non séparable + colle blanche)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                     |  |
| 82850/M013-P013            | Rez de chaussée - Pièce 5 | Fenêtre                      | Mastic               | Mastic vitrier de la fenêtre donnant sur P1<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12782<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau mou marron ([Met] Matériau mou marron)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                     |  |



| Identifiant et prélèvement | Localisation              | Composant de la construction                    | Parties du composant   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Photo                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 82850/M014-P014            | Rez de chaussée - Pièce 5 | Fenêtre                                         | Mastic                 | Mastic vitrier de la fenêtre donnant sur P4<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12783<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable matériau compact beige ([Met] Peinture non séparable + matériau compact beige)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                                          |    |
| 82850/M015-P015            | Rez de chaussée - Pièce 6 | Fenêtre                                         | Mastic                 | Mastic vitrier de la fenêtre<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12784<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable matériau compact beige ([Met] Peinture non séparable + matériau compact beige)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                       |    |
| 82850/M016-P016            | Façade Nord               | Façade                                          | Enduit                 | Enduit de façade<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12785<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Enduit compact beige hétérogène ([Met] Enduit compact beige hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 82850/M017-P017            | Rez de chaussée - Pièce 8 | Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) | Calorifugeages         | Calorifugeages<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12786<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Toile fibreuse blanche non séparable carton bitumé non séparable matériau fibreux jaune matériau plâtreux blanc en vrac non séparable ([Met] Toile fibreuse blanche non séparable + carton bitumé non séparable + matériau fibreux jaune + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées |   |
| 82850/M018-P018            | Rez de chaussée - Pièce 7 | Tuyauterie                                      | Joint                  | Joint de bride (vers arrière chaudière)<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12787<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peintures multiples non séparable matériau vert en vrac avec fibres ([Met] Peintures multiples non séparable + matériau vert en vrac avec fibres)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                |  |
| 82850/M019-P019            | Rez de chaussée - Pièce 7 | Tuyauterie                                      | Joint                  | Joint de bride (vers vanne)<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12788<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Molp] Matériau beige en vrac avec fibres visibles matériau noir en vrac non séparable ([Molp] Matériau beige en vrac avec fibres visibles + matériau noir en vrac non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                  |  |
| 82850/M020-P020            | Rez de chaussée - Pièce 9 | Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) | Conduits fibres-ciment | Conduits fibres-ciment<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12789<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Molp] Fibrociment gris avec fibres visibles ([Molp] Fibrociment gris avec fibres visibles)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                             |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation                             | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Photo                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                          |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 82850/M021-P021            | Rez de chaussée - Pièce 6                | Murs                         | Enduit               | Enduit mural<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12790<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                        |    |
| 82850/M022-P022            | Sous-Sol - Caves (palier haut escaliers) | Châssis                      | Mastic               | Mastic vitrier du châssis<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12791<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable matériau compact gris ([Met] Peinture non séparable + matériau compact gris)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                           |    |
| 82850/M023-P023            | Rez de chaussée - Pièce 11               | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12792<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle grise hétérogène ([Met] Colle grise hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                     |    |
| 82850/M024-P024            | Rez de chaussée - Pièce 11               | Murs                         | Colle                | Colle des plinthes<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12793<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle blanche joint cassant blanc non séparable ([Met] Peinture non séparable + colle blanche + joint cassant blanc non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1) |  |
| 82850/M025-P025            | Rez de chaussée - Pièce 11               | Porte placard                | Tampon               | Tampon bitume derrière porte placard<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12794<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir ([Met] Matériau bitumineux noir)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                          |  |
| 82850/M026-P026            | Rez de chaussée - Pièce 10               | Murs                         | Bande à joint        | Bande à joint de placo<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12795<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée ([Met] Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                  |  |
| 82850/M027-P027            | Rez de chaussée - Pièce 11               | Fenêtre                      | Mastic               | Mastic vitrier de la fenêtre<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12796<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable matériau souple blanc ([Met] Peinture non séparable + matériau souple blanc)                                                                                                                                                                                                   |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation               | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Photo                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                            |                              |                      | <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées<br>Enduit plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 82850/M028-P028            | Rez de chaussée - Pièce 11 | Plafond                      | Enduit               | <b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12797<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                  |    |
| 82850/M029-P029            | Rez de chaussée - Pièce 12 | Plafond                      | Enduit               | <b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12798<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                  |    |
| 82850/M030-P030            | Rez de chaussée - Pièce 12 | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12799<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle grise couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant gris non séparable ([Met] Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant gris non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1) |    |
| 82850/M031-P031            | Rez de chaussée - Pièce 13 | Porte placard                | Tampon               | Tampon bitume derrière porte placard<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12800<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir ([Met] Matériau bitumineux noir)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                    |   |
| 82850/M032-P032            | Rez de chaussée - Pièce 13 | Fenêtre                      | Mastic               | Mastic vitrier de la fenêtre<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12801<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable matériau souple blanc ([Met] Peinture non séparable + matériau souple blanc)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                  |  |
| 82850/M033-P033            | Rez de chaussée - Pièce 13 | Murs                         | Bande à joint        | Bande à joint de placo<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12802<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture avec couche en papier non séparable enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée ([Met] Peinture avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                |  |
| 82850/M034-P034            | Rez de chaussée - Pièce 13 | Fenêtre                      | Joint                | Joint entre maçonnerie et menuiserie<br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12803<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau mousse noire ([Met] Matériau mousse noire)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                          |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation               | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Photo                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 82850/M035-P035            | Rez de chaussée - Pièce 20 | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12804<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Colle grise hétérogène ([Met] Colle grise hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 82850/M036-P036            | Rez de chaussée - Pièce 20 | Murs                         | Colle                | Colle des plinthes<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12805<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle grise couche plâtreuse blanche non séparable ([Met] Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                             |    |
| 82850/M037-P037            | Rez de chaussée - Pièce 20 | Revêtements de murs          | Moquette             | Revêtement de mur type moquette<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12806<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Moquette marron colle polymère jaune non séparable bois aggloméré non séparable ([Met] Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                       |    |
| 82850/M038-P038            | Rez de chaussée - Pièce 21 | Murs                         | Colle                | Colle des plinthes<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12807<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle grise hétérogène couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable ([Met] Peinture non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1) |  |
| 82850/M039-P039            | Rez de chaussée - Pièce 22 | Murs                         | Colle                | Colle des faïences murales<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12808<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle blanche ([Met] Peinture non séparable + colle blanche)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                 |  |
| 82850/M040-P040            | Rez de chaussée - Pièce 22 | Fenêtre                      | Mastic               | Mastic vitrier de la fenêtre<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12809<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Peinture non séparable matériau souple blanc ([Met] Peinture non séparable + matériau souple blanc)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 82850/M041-P041            | Rez de chaussée - Pièce 22 | Revêtements de murs          | Revêtement mural     | Revêtement mural avec sous-souche<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12810<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Papiers peints roses avec couche fibreuse et poussières matériau plâtreux blanc en vrac non séparable peinture non séparable ([Met] Papiers peints roses avec couche fibreuse et poussières + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non                                                                                                               |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation               | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Photo                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                            |                              |                      | séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 82850/M042-P042            | Rez de chaussée - Pièce 18 | Murs et cloisons             | Enduits projetés     | Enduits projetés<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12811<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 82850/M043-P043            | Rez de chaussée - Pièce 23 | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12812<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle grise ([Met] Colle grise)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                                                                                           |    |
| 82850/M044-P044            | Rez de chaussée - Pièce 23 | Murs                         | Colle                | Colle des plinthes<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12813<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle blanche couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant blanc non séparable ([Met] Peinture non séparable + colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1) |    |
| 82850/M045-P045            | Rez de chaussée - Pièce 23 | Murs                         | Colle                | Colle des faïences murales 15x15cm<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12814<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle grise hétérogène ([Met] Peinture non séparable + colle grise hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                     |  |
| 82850/M046-P046            | Rez de chaussée - Pièce 23 | Murs                         | Colle                | Colle des faïences murales 10x10cm<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12815<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Colle beige couche plâtreuse blanche non séparable ([Met] Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                                                                                        |  |
| 82850/M047-P047            | Rez de chaussée - Pièce 23 | Murs                         | Enduit               | Enduit mural<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12816<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture en vrac non séparable enduit gris en vrac ([Met] Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 82850/M048-P048            | Rez de chaussée - Pièce 24 | Murs                         | Colle                | Colle des faïences murales 15x15cm<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12817<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle blanche couche plâtreuse blanche avec couche                                                                                                                                                                                                          |  |



| Identifiant et prélèvement | Localisation                  | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                               |                              |                      | cartonnée non séparable ([Met]<br>Peinture non séparable + colle<br>blanche + couche plâtruse blanche<br>avec couche cartonnée non<br>séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les<br>couches (1 à 1)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| 82850/M049-P049            | Rez de chaussée -<br>Pièce 24 | Murs                         | Colle                | Colle des faïences murales 10x10cm<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12818<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non<br>séparable colle beige ([Met]<br>Peinture non séparable + colle beige)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les<br>couches (1 à 1)                                                                        |    |
| 82850/M050-P050            | Rez de chaussée -<br>Pièce 24 | Murs                         | Bande à joint        | Bande à joint de placo<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-12819<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Peinture non séparable matériau<br>plâtreux blanc avec couche en papier<br>([Met] Peinture non séparable +<br>matériau plâtreux blanc avec couche<br>en papier)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les<br>couches mélangées                                                                                                           |    |
| 82850/M051-P051            | 1er étage - Pièce<br>101      | Fenêtre                      | Mastic               | <b>Mastic vitrier de la fenêtre</b><br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13312<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Bois massif (Non<br>analysé[Nonanalyse] Bois massif)<br>Couche 2: [Met] Peinture non<br>séparable matériau mou gris ([Met]<br>Peinture non séparable + matériau<br>mou gris)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les<br>couches mélangées                                                  |   |
| 82850/M052-P052            | 1er étage - Pièce<br>101      | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13313<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Colle grise avec poussières couche<br>plâtruse blanche non séparable<br>couche rose non séparable ([Met]<br>Colle grise avec poussières + couche<br>plâtruse blanche non séparable +<br>couche rose non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les<br>couches (1 à 1)                                                              |  |
| 82850/M053-P053            | 1er étage - Pièce<br>102      | Murs                         | Colle                | Colle des plinthes<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13314<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Peinture non<br>séparable colle grise couche<br>plâtruse blanche non séparable<br>([Met] Peinture non séparable + colle<br>grise + couche plâtruse blanche non<br>séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les<br>couches (1 à 1) |  |
| 82850/M054-P054            | 1er étage - Pièce<br>102      | Murs                         | Enduit               | Enduit mural<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13315<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Matériau orange (Non<br>analysé[Nonanalyse] Matériau<br>orange)<br>Couche 2: [Met] Peintures multiples<br>en vrac avec couche en toile et<br>poussières non séparable enduit<br>plâtreux blanc en vrac matériau<br>beige en vrac non séparable ([Met]<br>Peintures multiples en vrac avec                          |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation          | Composant de la construction | Parties du composant                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                       |                              |                                       | couche en toile et poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige en vrac non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| 82850/M055-P055            | 1er étage - Pièce 102 | Plafond                      | Enduit                                | Enduit plafond<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13316<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Bois (Non analysé[Nonanalyse] Bois)<br>Couche 2: [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac matériau gris en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                             |    |
| 82850/M056-P056            | 1er étage - Pièce 102 | Plancher                     | Colle                                 | Colle du carrelage + colle noire<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13317<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br>Couche 2: [Molp] Colle bitumineuse noire ([Molp] Colle bitumineuse noire)<br>Couche 3: [Met] Colle grise ragréage gris non séparable ([Met] Colle grise + ragréage gris non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                |    |
| 82850/M057-P057            | 1er étage - Pièce 103 | Revêtements de sol           | Revêtement plastique avec sous-couche | Revêtement de sol plastique avec sous-couche<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13318<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Bois aggloméré (Non analysé[Nonanalyse] Bois aggloméré)<br>Couche 2: [Met] Revêtement souple beige colle polymère jaune non séparable peinture en faible quantité non séparable ([Met] Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                           |  |
| 82850/M058-P058            | 1er étage - Pièce 107 | Revêtements de sol           | Revêtement plastique avec sous-couche | Revêtement de sol plastique avec sous-couche<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13319<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: [Met] Revêtement souple gris ([Met] Revêtement souple gris)<br>Couche 2: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris matériau beige en vrac non séparable colle polymère blanche avec poussières non séparable ([Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau beige en vrac non séparable + colle polymère blanche avec poussières non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1) |  |
| 82850/M059-P059            | 1er étage - Pièce 103 | Appui de fenêtre extérieur   | Etanchéité                            | Etanchéité sur appui de fenêtre<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13320<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières peinture non séparable ([Met] Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières + peinture non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                        |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation                   | Composant de la construction        | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Photo                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 82850/M060-P060            | 1er étage - Toit terrasse Sud  | Revêtements bitumineux d'étanchéité | Revêtements          | <p>Relevé d'étanchéité</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13321<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir en vrac peinture en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Matériau bitumineux noir en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 82850/M061-P061            | 1er étage - Toit terrasse Sud  | Revêtements bitumineux d'étanchéité | Revêtements          | <p>Revêtement d'étanchéité courant</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13322<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières peinture non séparable matériau fibreux marron avec poussières non séparable ([Met] Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières + peinture non séparable + matériau fibreux marron avec poussières non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p>                                                                                                                    |    |
| 82850/M062-P062            | 1er étage - Pièce 103          | Fenêtre                             | Joint                | <p>Joint entre maçonnerie et menuiserie</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13323<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable mousse noire avec poussières matériau gris en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + mousse noire avec poussières + matériau gris en vrac non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 82850/M063-P063            | 1er étage - Pièce 106          | Fenêtre                             | Mastic               | <p>Mastic vitrier de la fenêtre</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13324<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peintures multiples non séparable matériau compact beige matériau gris non séparable matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Peintures multiples non séparable + matériau compact beige + matériau gris non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p>                                                                                                                           |  |
| 82850/M064-P064            | 1er étage - Pièce 108          | Fenêtre                             | Mastic               | <p>Mastic vitrier des fenêtres</p> <p><b>Commentaires prélèvement:</b> Mastic vitrier de la fenêtre<br/> <b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13325<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peintures multiples non séparable matériau compact beige matériau gris non séparable matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée et poussières non séparable ([Met] Peintures multiples non séparable + matériau compact beige + matériau gris non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée et poussières non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p> |  |
| 82850/M065-P065            | 1er étage - Toit terrasse Nord | Revêtements bitumineux d'étanchéité | Revêtements          | <p>Relevé d'étanchéité</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13326<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières peinture non séparable ([Met] Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation                   | Composant de la construction        | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Photo                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                |                                     |                      | poussières + peinture non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 82850/M066-P066            | 1er étage - Toit terrasse Nord | Revêtements bitumineux d'étanchéité | Revêtements          | Revêtement d'étanchéité courant Supérieur<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13327<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir avec gravillons ([Met] Matériau bitumineux noir avec gravillons)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                  |    |
| 82850/M067-P067            | 1er étage - Toit terrasse Nord | Revêtements bitumineux d'étanchéité | Revêtements          | Revêtement d'étanchéité courant Inférieur<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13328<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en mousse et poussières peintures multiples non séparable ([Met] Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en mousse et poussières + peintures multiples non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                    |    |
| 82850/M068-P068            | 1er étage - Toit terrasse Nord | Solin                               | Joint                | Mastic à la jonction entre solin et enduit<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13329<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau marron en vrac hétérogène non séparable matériau souple gris matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Matériau marron en vrac hétérogène non séparable + matériau souple gris + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées |   |
| 82850/M069-P069            | 1er étage - Pièce 109          | Porte placard                       | Tampon               | Tampon bitume derrière porte placard<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13330<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir peinture en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Matériau bitumineux noir + peinture en faible quantité en vrac non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                 |  |
| 82850/M070-P070            | 1er étage - Pièce 109          | Murs                                | Bande à joint        | Bande à joint de placo<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13331<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable matériau plâtreux beige non séparable papier non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières ([Met] Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées     |  |
| 82850/M071-P071            | 1er étage - Pièce 110          | Revêtements de sol                  | Revêtement           | Revêtement de sol type moquette<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13332<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: [Met] Couche fibreuse blanche avec poussières non séparable matériau gris en vrac                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation           | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Photo                                                                                 |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                        |                              |                      | <p>hétérogène peinture non séparable ([Met] Couche fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable)</p> <p>Couche 2: [Met] Moquette rouge avec couche bitumineuse et poussières ([Met] Moquette rouge avec couche bitumineuse et poussières)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| 82850/M072-P072            | 1er étage - Pièce 111  | Plancher                     | Colle                | <p>Colle du carrelage</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13333</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Colle grise en vrac matériau marron en vrac hétérogène non séparable ([Met] Colle grise en vrac + matériau marron en vrac hétérogène non séparable)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| 82850/M073-P073            | 1er étage - Pièce 114  | Murs                         | Colle                | <p>Colle des faïences murales</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13334</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b></p> <p>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)</p> <p>Couche 2: [Met] Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable colle beige couche grise hétérogène non séparable ([Met] Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle beige + couche grise hétérogène non séparable)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p> |    |
| 82850/M074-P074            | 1er étage - Pièce 114  | Plancher                     | Colle                | <p>Colle du carrelage</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13335</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b></p> <p>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)</p> <p>Couche 2: [Met] Colle grise en vrac hétérogène peinture en faible quantité non séparable ([Met] Colle grise en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                                       |  |
| 82850/M075-P075            | 2ème étage - Pièce 201 | Plancher                     | Colle                | <p>Colle du carrelage</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13336</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Colle grise hétérogène ([Met] Colle grise hétérogène)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 82850/M076-P076            | 2ème étage - Pièce 201 | Murs                         | Colle                | <p>Colle des plinthes</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13337</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b></p> <p>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)</p> <p>Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle grise ([Met] Peinture non séparable + colle grise)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                                                                                                                   |  |
| 82850/M077-P077            | 2ème étage - Pièce 203 | Murs                         | Bande à joint        | <p>Bande à joint de placo</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13338</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peintures multiples non séparable matériau plâtreux blanc papier non séparable ([Met] Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + papier non séparable)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                                                                                                                             |  |



| Identifiant et prélèvement | Localisation           | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Photo                                                                                 |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 82850/M078-P078            | 2ème étage - Pièce 203 | Plafonds                     | Bande à joint        | <p>Bande à joint de placo</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13339<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable matériau plâtreux beige non séparable papier non séparable matériau plâtreux blanc en vrac ([Met] Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                               |    |
| 82850/M079-P079            | 2ème étage - Pièce 203 | Fenêtre                      | Mastic               | <p>Mastic vitrier de la fenêtre</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13340<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable matériau gris en vrac ([Met] Peinture non séparable + matériau gris en vrac)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 82850/M080-P080            | 2ème étage - Pièce 203 | Murs                         | Colle                | <p>Colle des faïences murales</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13341<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage)<br/> Couche 2: [Met] Colle beige couche plâtreuse blanche avec couche en papier et poussières non séparable ([Met] Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier et poussières non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                      |    |
| 82850/M081-P081            | 2ème étage - Pièce 202 | Plancher technique           | Revêtement bitume    | <p>Revêtement bitume sous pied du plancher technique</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13342<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable matériau gris en vrac hétérogène matériau noir en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + matériau noir en vrac non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p>                                                                                                                |  |
| 82850/M082-P082            | 2ème étage - Pièce 207 | Revêtements de murs          | Moquette             | <p>Revêtement de mur type moquette</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13343<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: [Met] Moquette beige avec couche cartonnée et poussières ([Met] Moquette beige avec couche cartonnée et poussières)<br/> Couche 2: [Met] Moquette marron avec poussières matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Moquette marron avec poussières + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p> |  |
| 82850/M083-P083            | 2ème étage - Pièce 207 | Revêtements de murs          | Liège                | <p>Revêtement de mur type liège + colle</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13344<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau en liège marron peinture non séparable matériau blanc en vrac non séparable ([Met] Matériau en liège marron + peinture non séparable + matériau blanc en vrac non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                                                                             |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation                        | Composant de la construction | Parties du composant                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 82850/M084-P084            | 2ème étage - Pièce 206              | Revêtements de sol           | Revêtement plastique avec sous-couche | <p>Revêtement de sol plastique avec sous-couche</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13345<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b><br/>           Couche 1: [Met] Revêtement souple beige ([Met] Revêtement souple beige)<br/>           Couche 2: [Met] Colle polymère jaune avec poussières peinture en faible quantité non séparable matériau gris en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Colle polymère jaune avec poussières + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable)<br/>           Couche 3: Non analysé[Nonanalyse] Bois aggloméré (Non analysé[Nonanalyse] Bois aggloméré)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p> |    |
| 82850/M085-P085            | 2ème étage - Pièce 206              | Evier                        | Tampon                                | <p>Tampon bitume sous l'évier</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13346<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Matériau bitumineux noir peinture en faible quantité non séparable ([Met] Matériau bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 82850/M086-P086            | 2ème étage - Pièce 206              | Murs                         | Enduit                                | <p>Enduit mural</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13347<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 82850/M087-P087            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27 | Revêtements de sol           | Revêtement                            | <p>Revêtement de sol type moquette</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13348<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b><br/>           Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Bois sous forme de fibres (Non analysé[Nonanalyse] Bois sous forme de fibres)<br/>           Couche 2: [Met] Moquette marron avec couche bitumineuse et poussières couche fibreuse grise avec poussières non séparable ([Met] Moquette marron avec couche bitumineuse et poussières + couche fibreuse grise avec poussières non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>                                                                                                                                         |  |
| 82850/M088-P088            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27 | Murs                         | Enduit                                | <p>Enduit mural</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13349<br/> <b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières non séparable enduit beige en vrac hétérogène enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières non séparable + enduit beige en vrac hétérogène + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable)<br/> <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p>                                                                                                                                                                            |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation                        | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 82850/M089-P089            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27 | Plafond                      | Enduit               | Enduit plafond<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13350<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 82850/M090-P090            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27 | Fenêtre                      | Mastic               | Mastic vitrier de la fenêtre<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13351<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Bois (Non analysé[Nonanalyse] Bois) Couche 2: [Met] Peintures multiples non séparable matériau compact beige matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Peintures multiples non séparable + matériau compact beige + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées |    |
| 82850/M091-P091            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 26 | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13352<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture non séparable colle grise en vrac hétérogène ([Met] Peinture non séparable + colle grise en vrac hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 82850/M092-P092            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 26 | Murs                         | Colle                | Colle des faïences murales<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13353<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage) Couche 2: [Met] Peinture non séparable colle beige couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant blanc non séparable ([Met] Peinture non séparable + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                     |  |
| 82850/M093-P093            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 33 | Murs                         | Colle                | Colle des plinthes<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13354<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage) Couche 2: [Met] Colle grise avec poussières ([Met] Colle grise avec poussières)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                                                                                                   |  |
| 82850/M094-P094            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30 | Plancher                     | Colle                | Colle du carrelage<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13355<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met] Peinture en faible quantité en vrac non séparable colle beige en vrac couche plâtreuse blanche non séparable ([Met] Peinture en faible quantité en vrac non séparable + colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                                                                                       |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation                        | Composant de la construction | Parties du composant     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Photo                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 82850/M095-P095            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30 | Murs                         | Colle                    | Colle des plinthes<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13356<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage (Non analysé[Nonanalyse]<br>Carrelage)<br>Couche 2: [Met] Colle beige couche plâtreuse blanche non séparable<br>([Met] Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)                                                               |    |
| 82850/M096-P096            | Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30 | Faux-plafonds                | Panneaux                 | Panneaux de faux plafonds<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13357<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Enduit blanc non séparable matériau fibreux beige avec poussières ([Met]<br>Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                           |    |
| 82850/M097-P097            | Rez de chaussée (Annexe)            | Façade                       | Enduit                   | Enduit de façade (élévation)<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13358<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Peinture non séparable enduit rose en vrac hétérogène ([Met] Peinture non séparable + enduit rose en vrac hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                   |    |
| 82850/M098-P098            | Rez de chaussée (Annexe)            | Façade                       | Enduit                   | Enduit de façade (soubassement)<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13359<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Peinture non séparable enduit compact gris hétérogène non séparable enduit compact beige hétérogène avec poussières ([Met] Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable + enduit compact beige hétérogène avec poussières)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                  |  |
| 82850/M099-P099            | Annexe - Abri de jardin             | Plaques ondulées             | Plaques en fibres-ciment | Plaques ondulées du toit en fibres-ciment<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13360<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Fibrociment gris avec fibres peintures multiples non séparable ([Met] Fibrociment gris avec fibres + peintures multiples non séparable)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                    |  |
| 82850/M100-P100            | Annexe - Abri de jardin             | Façade                       | Enduit                   | Enduit de façade<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT042608-13361<br><b>Commentaires Laboratoire:</b> [Met]<br>Enduit compact gris hétérogène ([Met] Enduit compact gris hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées                                                                                                                                                                                                               |  |
| 82850/M101-P101            | Voirie angle Nord-Est               | Voirie                       | Enrobé                   | Enrobé routier<br><br><b>Réf. laboratoire:</b> IT262608-1639<br><b>Commentaires Laboratoire:</b><br>Couche 1: [MRO] agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant fines) bitumineux ([MRO] agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux)<br>Couche 2: [MRO] agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène ([MRO] agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène)<br><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les |  |

| Identifiant et prélèvement | Localisation            | Composant de la construction | Parties du composant | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Photo                                                                               |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                         |                              |                      | couches mélangées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| 82850/M102-P102            | Voirie angle Nord-Ouest | Voirie                       | Enrobé               | <p>Enrobé routier</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> IT262608-1640</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b></p> <p>Couche 1: [MRO] agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant fines) bitumineux ([MRO] agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux)</p> <p>Couche 2: [MRO] agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène ([MRO] agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches mélangées</p> |  |

## Copie des rapports d'essais :





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12770 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12770  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                           |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France           |
| Echantillon      | P001 - Colle du carrelage (marbre rouge) - Rez de chaussée - Pièce 1 |
| Description ITGA | Carrelage / Colle blanche                                            |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Carrelage         | Non analysé                                                                              |                               |                      |                      |
| Colle blanche     | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : LRW       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12771 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Cliant :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12771  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Cliant :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier cliant   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P002 - Colle des plinthes - Rez de chaussée - Pièce 1      |
| Description ITGA | Carrelage / Colle blanche / Joint cassant blanc            |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                          | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                  | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |
| ▶ Colle blanche + Joint cassant blanc<br>non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : OJX<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12772 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12772  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                          |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                          |
| Echantillon      | P003 - Revêtement de mur type moquette - Rez de chaussée - Pièce 1                                                  |
| Description ITGA | Moquette marron / Colle polymère jaune avec couche cartonnée et poussières / Ragréage gris / Matériau blanc en vrac |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Moquette marron                                                                                                                               | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2        | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : LWC        |
| Colle polymère jaune avec couche<br>cartonnée et poussières non<br>séparable + Ragréage gris +<br>Matériau blanc en vrac non<br>séparable (1) | MOLP + META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : LRW<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12773 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12773  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P004 - Colle du carrelage - Rez de chaussée - Pièce 2      |
| Description ITGA | Colle grise hétérogène                                     |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Colle grise hétérogène | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : NAI       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12774 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12774  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P005 - Colle des plinthes - Rez de chaussée - Pièce 2      |
| Description ITGA | Carrelage / Colle blanche / Couche plâtrée blanche         |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                   | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |
| Colle blanche + Couche plâtrée<br>blanche non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : OJX<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12775 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12775  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                    |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France    |
| Echantillon      | P006 - Colle des faïences murales - Rez de chaussée - Pièce 2 |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle blanche                          |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Colle<br>blanche (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |
| Carrelage                                     | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12776 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12776  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P007 - Enduit mural - Rez de chaussée - Piece 2            |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                   |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit<br>plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : NAI<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12777 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12777  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P008 - Enduit mural - Rez de chaussée - Piece 2            |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc                           |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit<br>plâtreux blanc (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12778 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12778  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P009 - Colle du carrelage - Rez de chaussée - Pièce 4      |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise hétérogène                         |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Carrelage                | Non analysé                                                                              |                               |                      |                      |
| ▶ Colle grise hétérogène | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : LRW       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12779 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12779  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P010 - Colle des plinthes - Rez de chaussée - Pièce 4      |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche           |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                 | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |
| Colle grise + Couche plâtrée<br>blanche non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : NAI<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12780 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12780  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                            |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France            |
| Echantillon      | P011 - Enduit mural - Rez de chaussée - Piece 4                       |
| Description ITGA | Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture en vrac avec couche en<br>toile non séparable + Enduit<br>plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12781 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12781  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                    |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France    |
| Echantillon      | P012 - Colle des faïences murales - Rez de chaussée - Pièce 5 |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle blanche                          |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Colle<br>blanche (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |
| Carrelage                                     | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12782 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Cliant :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12782  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Cliant :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                     |
| Dossier cliant   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                     |
| Echantillon      | P013 - Mastic vitrier de la fenetre donnant sur P1 - Rez de chaussee - Piece 5 |
| Description ITGA | Matériau mou marron                                                            |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Matériau mou marron | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : KSK       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12783 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12783  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                     |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                     |
| Echantillon      | P014 - Mastic vitrier de la fenêtre donnant sur P4 - Rez de chaussée - Pièce 5 |
| Description ITGA | Peinture / Matériau compact beige                                              |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau compact beige (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : CPP (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12784 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12784  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                      |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France      |
| Echantillon      | P015 - Mastic vitrier de la fenêtre - Rez de chaussée - Pièce 6 |
| Description ITGA | Peinture / Matériau compact beige                               |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau compact beige (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : CPP (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12785 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12785  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P016 - Enduit de façade - Façade Nord                      |
| Description ITGA | Enduit compact beige hétérogène                            |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Enduit compact beige hétérogène | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CPP       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12786 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12786  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                        |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                        |
| Echantillon      | P017 - Calorifugeages - Rez de chaussée - Piece 8                                                 |
| Description ITGA | Toile fibreuse blanche / Carton bitumé / Matériau fibreux jaune / Matériau plâtreux blanc en vrac |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                   | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Toile fibreuse blanche non<br>séparable + Carton bitumé non<br>séparable + Matériau fibreux jaune<br>+ Matériau plâtreux blanc en vrac<br>non séparable (1) | MOLP + META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 6<br>Nombre de supports d'analyse : 6 | Amiante non<br>détecté (2) | ---                  | Analyste : LWC<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12787 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12787  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                 |
| Echantillon      | P018 - Joint de bride (vers arriere chaudiere) - Rez de chaussee - Piece 7 |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau vert en vrac avec fibres                    |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                            | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                   | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peintures multiples non séparable +<br>Matériau vert en vrac avec fibres (1) | MOLP + META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non<br>détecté (2) | ---                  | Analyste : LRW<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12788 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12788  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                          |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France          |
| Echantillon      | P019 - Joint de bride (vers vanne) - Rez de chaussée - Piece 7      |
| Description ITGA | Matériau beige en vrac avec fibres visibles / Matériau noir en vrac |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                | Résultat                        | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Matériau beige en vrac avec fibres<br>visibles + Matériau noir en vrac non<br>séparable (1) | MOLP le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres<br>d'amiante | Chrysotile           | Analyste : GWS<br>(2) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12789 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12789  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P020 - Conduits fibres-ciment - Rez de chaussée - Pèce 9   |
| Description ITGA | Fibrociment gris avec fibres visibles                      |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                | Résultat                        | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Fibrociment gris avec fibres visibles | MOLP le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres<br>d'amiante | Chrysotile           | Analyste : GWS       |

Validé par : Adam OUASS Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12790 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12790  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P021 - Enduit mural - Rez de chaussée - Piece 6            |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc                           |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Enduit<br>plâtreux blanc (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12791 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12791  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                  |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                  |
| Echantillon      | P022 - Mastic vitrier du châssis - Sous-Sol - Caves (palier haut escaliers) |
| Description ITGA | Peinture / Matériau compact gris                                            |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau compact gris (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : CPP (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12792 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12792  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P023 - Colle du carrelage - Rez de chaussée - Pièce 11     |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise hétérogène                         |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Carrelage                | Non analysé                                                                              |                               |                      |                      |
| ▶ Colle grise hétérogène | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CPP       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12793 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12793  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P024 - Colle des plinthes - Rez de chaussée - Pièce 11     |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle blanche / Joint cassant blanc |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                   | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Colle<br>blanche + Joint cassant blanc non<br>séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté (2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |
| Carrelage                                                                            | Non analysé                                                                              |                            |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12794 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12794  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                               |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France               |
| Echantillon      | P025 - Tampon bitume derriere porte placard - Rez de chaussée - Piece 11 |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir                                                 |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée          | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Matériau bitumineux noir | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : LRW       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12795 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12795  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P026 - Bande a joint de placo - Rez de chaussée - Piece 10 |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée                |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Enduit plâtreux blanc avec couche<br>cartonnée | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CPP       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12796 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12796  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                       |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France       |
| Echantillon      | P027 - Mastic vitrier de la fenêtre - Rez de chaussée - Pièce 11 |
| Description ITGA | Peinture / Matériau souple blanc                                 |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau<br>souple blanc (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : KSK<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12797 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12797  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P028 - Enduit plafond - Rez de chaussée - Pièce 11         |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc                           |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit<br>plâtreux blanc (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12798 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12798  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P029 - Enduit plafond - Rez de chaussée - Pièce 12         |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc                           |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit<br>plâtreux blanc (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12799 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12799  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                            |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France            |
| Echantillon      | P030 - Colle du carrelage - Rez de chaussée - Piece 12                |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche / Joint cassant gris |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                                                       | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |
| Colle grise + Couche plâtrée<br>blanche non séparable + Joint<br>cassant gris non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12800 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12800  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                               |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France               |
| Echantillon      | P031 - Tampon bitume derriere porte placard - Rez de chaussée - Piece 13 |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir                                                 |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée          | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                        | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Matériau bitumineux noir | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Présence de fibres<br>d'amiante | Chrysotile           | Analyste : AFX       |

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12801 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12801  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                       |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France       |
| Echantillon      | P032 - Mastic vitrier de la fenêtre - Rez de chaussée - Pièce 13 |
| Description ITGA | Peinture / Matériau souple blanc                                 |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau<br>souple blanc (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : KSK<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12802 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12802  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                   |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                   |
| Echantillon      | P033 - Bande a joint de placo - Rez de chaussée - Piece 13                   |
| Description ITGA | Peinture avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture avec couche en papier<br>non séparable + Enduit plâtreux<br>blanc avec couche cartonnée (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : NAI<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12803 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Cliant :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12803  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Cliant :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                               |
| Dossier cliant   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France               |
| Echantillon      | P034 - Joint entre maçonnerie et menuiserie - Rez de chaussée - Pièce 13 |
| Description ITGA | Matériau mousse noire                                                    |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Matériau mousse noire | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : KSK       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12804 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12804  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P035 - Colle du carrelage - Rez de chaussée - Pièce 20     |
| Description ITGA | Colle grise hétérogène                                     |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Colle grise hétérogène | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : NAI       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12805 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12805  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P036 - Colle des plinthes - Rez de chaussée - Pièce 20     |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche           |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                 | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |
| Colle grise + Couche plâtrée<br>blanche non séparable (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : NAI<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12806 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12806  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                          |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France          |
| Echantillon      | P037 - Revêtement de mur type moquette - Rez de chaussée - Pièce 20 |
| Description ITGA | Moquette marron / Colle polymère jaune / Bois aggloméré             |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Moquette marron + Colle polymère<br>jaune non séparable + Bois<br>aggloméré non séparable (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : KSK<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12807 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12807  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                |
| Echantillon      | P038 - Colle des plinthes - Rez de chaussée - Pièce 21                                    |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène / Couche plâtrée blanche en faible quantité |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Peinture non séparable + Colle grise hétérogène + Couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : CPP (3)   |
| Carrelage                                                                                                     | Non analysé                                                                              |                         |                      |                      |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12808 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12808  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                     |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France     |
| Echantillon      | P039 - Colle des faïences murales - Rez de chaussée - Pièce 22 |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle blanche                           |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Colle<br>blanche (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : NAI<br>(3) |
| Carrelage                                     | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12809 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12809  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                       |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France       |
| Echantillon      | P040 - Mastic vitrier de la fenêtre - Rez de chaussée - Piece 22 |
| Description ITGA | Peinture / Matériau souple blanc                                 |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau<br>souple blanc (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : KSK<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12810 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12810  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                           |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                           |
| Echantillon      | P041 - Revêtement mural avec sous-souche - Rez de chaussée - Pièce 22                                |
| Description ITGA | Papiers peints roses avec couche fibreuse et poussières / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                                                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|  Papiers peints roses avec couche fibreuse et poussières + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Peinture non séparable (1) | MOLP + META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : IAN (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12811 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12811  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P042 - Enduits projetés - Rez de chaussée - Pièce 18       |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtré blanc                             |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit<br>plâtré blanc (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12812 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12812  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P043 - Colle du carrelage - Rez de chaussée - Pièce 23     |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise                                    |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Carrelage         | Non analysé                                                                              |                               |                      |                      |
| ▶ Colle grise     | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 4<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MOU       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12813 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12813  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                          |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                          |
| Echantillon      | P044 - Colle des plinthes - Rez de chaussée - Pièce 23                              |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                        | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Colle<br>blanche + Couche plâtrée<br>blanche non séparable + Joint<br>cassant blanc non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres<br>d'amiante | Chrysotile           | Analyste : NAI<br>(2) |
| Carrelage                                                                                                                      | Non analysé                                                                              |                                 |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Artemarc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12814 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12814  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                             |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France             |
| Echantillon      | P045 - Colle des faïences murales 15x15cm - Rez de chaussée - Pièce 23 |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène                          |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                        | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Colle grise<br>hétérogène (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres<br>d'amiante | Chrysotile           | Analyste : NAI<br>(2) |
| Carrelage                                                | Non analysé                                                                              |                                 |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12815 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12815  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                             |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France             |
| Echantillon      | P046 - Colle des faïences murales 10x10cm - Rez de chaussée - Pièce 23 |
| Description ITGA | Colle beige / Couche plâtrée blanche                                   |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Colle beige + Couche plâtrée<br>blanche non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : AFX<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12816 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12816  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P047 - Enduit mural - Rez de chaussée - Piece 23           |
| Description ITGA | Peinture en vrac / Enduit gris en vrac                     |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture en vrac non séparable +<br>Enduit gris en vrac (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : NAI<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12817 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12817  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                          |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                          |
| Echantillon      | P048 - Colle des faïences murales 15x15cm - Rez de chaussée - Pièce 24              |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Colle<br>blanche + Couche plâtrée<br>blanche avec couche cartonnée<br>non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : AFX<br>(3) |
| Carrelage                                                                                                        | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12818 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12818  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                             |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France             |
| Echantillon      | P049 - Colle des faïences murales 10x10cm - Rez de chaussée - Piece 24 |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle beige                                     |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Peinture non séparable + Colle beige (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : NAI (3)   |
| Carrelage                                | Non analysé                                                                              |                         |                      |                      |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-12819 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23718  
Echantillon ITGA : IT042608-12819  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P050 - Bande a joint de placo - Rez de chaussée - Piece 24 |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier   |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Matériau<br>plâtreux blanc avec couche en<br>papier (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : IAN<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13312 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13312  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                  |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France  |
| Echantillon      | P051 - Mastic vitrier de la fenêtre - 1er étage - Pièce 101 |
| Description ITGA | Peinture / Matériau mou gris / Bois massif                  |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                     | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau mou gris (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile           | Analyste : AFX (2)   |
| Bois massif                                      | Non analysé                                                                              |                              |                      |                      |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13313 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13313  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                         |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France         |
| Echantillon      | P052 - Colle du carrelage - 1er étage - Piece 101                  |
| Description ITGA | Colle grise avec poussières / Couche plâtrée blanche / Couche rose |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Colle grise avec poussières +<br>Couche plâtrée blanche non<br>séparable + Couche rose non<br>séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13314 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13314  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                  |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France  |
| Echantillon      | P053 - Colle des plinthes - 1er étage - Piece 102           |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Colle grise (1)<br>+ Couche plâtrée blanche non<br>séparable | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : AFX<br>(3) |
| Carrelage                                                                             | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13315 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13315  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                                                |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                                                |
| Echantillon      | P054 - Enduit mural - 1er étage - Pièce 102                                                                                               |
| Description ITGA | Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac / Matériau orange |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peintures multiples en vrac avec<br>couche en toile et poussières non<br>séparable + Enduit plâtreux blanc<br>en vrac + Matériau beige en vrac<br>non séparable (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : AFX<br>(3) |
| Matériau orange                                                                                                                                                       | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13316 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13316  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                 |
| Echantillon      | P055 - Enduit plafond - 1er étage - Pièce 102                                              |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Bois |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : AFX (3)   |
| Bois                                                                                                                  | Non analysé                                                                              |                         |                      |                      |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13317 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13317  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                      |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France      |
| Echantillon      | P056 - Colle du carrelage + colle noire - 1er étage - Piece 102 |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                        | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                        | Non analysé                                                                              |                                 |                      |                       |
| ▶ Colle grise + Ragrée gris non<br>séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(2)   | ---                  | Analyste : IAN<br>(3) |
| ▶ Colle bitumineuse noire                        | MOLP le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2     | Présence de fibres<br>d'amiante | Chrysotile           | Analyste : GWS        |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13318 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13318  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                    |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                    |
| Echantillon      | P057 - Revêtement de sol plastique avec sous-couche - 1er étage - Pièce 103                   |
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois aggloméré / Peinture en faible quantité |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Peinture en faible quantité non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : CPP (3)   |
| Bois aggloméré                                                                                                 | Non analysé                                                                              |                         |                      |                      |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13319 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13319  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                                      |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                                      |
| Echantillon      | P058 - Revêtement de sol plastique avec sous-couche - 1er étage - Pièce 107                                                     |
| Description ITGA | Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige en vrac / Colle polymère blanche avec poussières |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Revêtement souple gris                                                                                                                                           | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : OPP        |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable (1)<br>+ Ragréage gris + Matériau beige<br>en vrac non séparable + Colle<br>polymère blanche avec poussières<br>non séparable | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : OPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13320 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13320  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                            |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                            |
| Echantillon      | P059 - Etancheite sur appui de fenêtre - 1er étage - Piece 103                        |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières / Peinture |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières + Peinture non séparable (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : IAN (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13321 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13321  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                             |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France             |
| Echantillon      | P060 - Relevé d'étanchéité - 1er étage - Toit terrasse Sud             |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir en vrac / Peinture en faible quantité en vrac |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Matériau bitumineux noir en vrac +<br>Peinture en faible quantité en vrac<br>non séparable (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : IAN<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13322 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13322  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                                       |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                                       |
| Echantillon      | P061 - Revêtement d'étanchéité courant - 1er étage - Toit terrasse Sud                                                           |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières / Peinture / Matériau fibreux marron avec poussières |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières + Peinture non séparable + Matériau fibreux marron avec poussières non séparable (1) | MOLP + META (B) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : AFX (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13323 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13323  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                          |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France          |
| Echantillon      | P062 - Joint entre maçonnerie et menuiserie - 1er étage - Piece 103 |
| Description ITGA | Peinture / Mousse noire avec poussières / Matériau gris en vrac     |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Mousse<br>noire avec poussières + Matériau<br>gris en vrac non séparable (1) | META (B) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : MOU<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13324 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13324  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                        |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                        |
| Echantillon      | P063 - Mastic vitrier de la fenêtre - 1er étage - Pièce 106                                                       |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau compact beige / Matériau gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peintures multiples non séparable +<br>Matériau compact beige + Matériau<br>gris non séparable + Matériau<br>plâtreux blanc en faible quantité en<br>vrac non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : MOU<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13325 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13325  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                                                    |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                                                    |
| Echantillon      | P064 - Mastic vitrier de la fenêtre - 1er étage - Piece 108                                                                                   |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau compact beige / Matériau gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée et poussières |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                        | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| (1)<br>Peintures multiples non séparable +<br>Matériau compact beige + Matériau<br>gris non séparable + Matériau<br>plâtreux blanc en faible quantité<br>avec couche cartonnée et<br>poussières non séparable | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres<br>d'amiante | Chrysotile           | Analyste : OPP<br>(2) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13326 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13326  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                            |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                            |
| Echantillon      | P065 - Relevé d'étanchéité - 1er étage - Toit terrasse Nord                           |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières / Peinture |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières + Peinture non séparable (1) | META (B) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : AFX (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13327 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13327  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                        |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                        |
| Echantillon      | P066 - Revêtement d'étanchéité courant Supérieur - 1er étage - Toit terrasse Nord |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir avec gravillons                                          |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Matériau bitumineux noir avec<br>gravillons | META (B) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : AFX       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13328 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13328  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                         |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                         |
| Echantillon      | P067 - Revêtement d'étanchéité courant inférieur - 1er étage - Toit terrasse Nord                  |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en mousse et poussières / Peintures multiples |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                      | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en mousse et poussières + Peintures multiples non séparable (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : KSK (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13329 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13329  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                     |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                     |
| Echantillon      | P068 - Mastic à la jonction entre solin et enduit - 1er étage - Toit terrasse Nord                             |
| Description ITGA | Matériau marron en vrac hétérogène / Matériau souple gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                            | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Matériau marron en vrac (1)<br>hétérogène non séparable +<br>Matériau souple gris + Matériau<br>plâtreux blanc en faible quantité en<br>vrac non séparable | META (B) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : LWC<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13330 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13330  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                          |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France          |
| Echantillon      | P069 - Tampon bitume derriere porte placard - 1er etage - Piece 109 |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir / Peinture en faible quantité en vrac      |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Matériau bitumineux noir + Peinture<br>en faible quantité en vrac non<br>séparable (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : IAN<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13331 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13331  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                |
| Echantillon      | P070 - Bande a joint de placo - 1er etage - Piece 109                                                     |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : IAN (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13332 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13332  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                                                   |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                                                   |
| Echantillon      | P071 - Revêtement de sol type moquette - 1er étage - Piece 110                                                                               |
| Description ITGA | Moquette rouge avec couche bitumineuse et poussières / Couche fibreuse blanche avec poussières / Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                   | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Moquette rouge avec couche bitumineuse et poussières                                                                  | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 5<br>Nombre de supports d'analyse : 5        | Amiante non détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : AFX        |
| Couche fibreuse blanche avec poussières non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable (1) | MOLP + META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : LRW<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13333 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13333  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P072 - Colle du carrelage - 1er étage - Piece 111          |
| Description ITGA | Colle grise en vrac / Matériau marron en vrac hétérogène   |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Colle grise en vrac + Matériau<br>marron en vrac hétérogène non<br>séparable (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : AFX<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13334 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13334  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                 |
| Echantillon      | P073 - Colle des faïences murales - 1er étage - Piece 114                                                  |
| Description ITGA | Peintures multiples avec couche en toile et poussières / Carrelage / Colle beige / Couche grise hétérogène |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peintures multiples avec couche en<br>toile et poussières non séparable +<br>Colle beige + Couche grise<br>hétérogène non séparable | (1)<br>META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : MOU<br>(3) |
| Carrelage                                                                                                                             | Non analysé                                                                                     |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13335 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13335  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                               |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France               |
| Echantillon      | P074 - Colle du carrelage - 1er étage - Piece 114                        |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                                        | Non analysé                                                                                     |                               |                      |                       |
| Colle grise en vrac hétérogène +<br>Peinture en faible quantité non<br>séparable | (1)<br>META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : MOU<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13336 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13336  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P075 - Colle du carrelage - 2ème étage - Pièce 201         |
| Description ITGA | Colle grise hétérogène                                     |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée      | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Colle grise hétérogène | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MOU       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13337 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13337  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P076 - Colle des plinthes - 2eme etage - Piece 201         |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle grise                         |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Colle grise (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |
| Carrelage                                | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13338 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13338  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P077 - Bande a joint de placo - 2ème étage - Plèce 203     |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier     |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                            | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peintures multiples non séparable +<br>Matériau plâtreux blanc + Papier<br>non séparable (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : AFX<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam QUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13339 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13339  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                    |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                    |
| Echantillon      | P078 - Bande a joint de placo - 2ème étage - Plèce 203                        |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : MOU (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13340 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13340  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                   |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France   |
| Echantillon      | P079 - Mastic vitrier de la fenêtre - 2ème étage - Pièce 203 |
| Description ITGA | Peinture / Matériau gris en vrac                             |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau<br>gris en vrac (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13341 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13341  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                           |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                           |
| Echantillon      | P080 - Colle des faïences murales - 2ème étage - Pièce 203                           |
| Description ITGA | Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche en papier et poussières |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                                                        | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |
| Colle beige + Couche plâtrée<br>blanche avec couche en papier et<br>poussières non séparable (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : AFX<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13342 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13342  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                        |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                        |
| Echantillon      | P081 - Revêtement bitume sous pied du plancher technique - 2ème étage - Pièce 202 |
| Description ITGA | Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau noir en vrac               |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Matériau<br>gris en vrac hétérogène + Matériau<br>noir en vrac non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13343 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13343  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                                       |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                                       |
| Echantillon      | P082 - Revêtement de mur type moquette - 2ème étage - Pièce 207                                                                  |
| Description ITGA | Moquette beige avec couche cartonnée et poussières / Moquette marron avec poussières / Matériau blanc en faible quantité en vrac |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Moquette beige avec couche<br>cartonnée et poussières                                               | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : OUX        |
| Moquette marron avec poussières +<br>Matériau blanc en faible quantité en<br>vrac non séparable (1) | META (B) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : ONB<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13344 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13344  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                           |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France           |
| Echantillon      | P083 - Revêtement de mur type liège + colle - 2ème étage - Pièce 207 |
| Description ITGA | Matériau en liège marron / Peinture / Matériau blanc en vrac         |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Matériau en liège marron + Peinture (1)<br>non séparable + Matériau blanc en<br>vrac non séparable | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13345 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13345  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                                                               |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                                                               |
| Echantillon      | P064 - Revêtement de sol plastique avec sous-couche - 2ème étage - Pièce 206                                                                             |
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité / Bois aggloméré / Matériau gris en faible quantité en vrac |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Revêtement souple beige                                                                                                                                   | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : OPP        |
| ▶ Colle polymère jaune avec<br>poussières + Peinture en faible<br>quantité non séparable + Matériau<br>gris en faible quantité en vrac non<br>séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : OPP<br>(3) |
| Bois aggloméré                                                                                                                                              | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13346 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13346  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P085 - Tampon bitume sous l'évier - 2ème étage - Pièce 206 |
| Description ITGA | Matériau bitumineux noir / Peinture en faible quantité     |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                        | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Matériau bitumineux noir + Peinture<br>en faible quantité non séparable (1) | META (B) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres<br>d'amiante | Chrysotile           | Analyste : MOU<br>(2) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13347 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13347  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P086 - Enduit mural - 2eme etage - Piece 206               |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres       |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                   | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Enduit<br>plâtreux blanc en vrac avec fibres (1) | MOLP + META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non<br>détecté (2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13348 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13348  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                                |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                                |
| Echantillon      | P087 - Revêtement de sol type moquette - Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27                                              |
| Description ITGA | Moquette marron avec couche bitumineuse et poussières / Couche fibreuse grise avec poussières / Bois sous forme de fibres |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Moquette marron avec couche bitumineuse et poussières + Couche fibreuse grise avec poussières non séparable (1) | MOLP + META (B) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : AFX (3)   |
| Bois sous forme de fibres                                                                                       |                                                                                                 | Non analysé             |                      |                      |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13349 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13349  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                                                                          |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                                                                          |
| Echantillon      | P088 - Enduit mural - Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27                                                                                           |
| Description ITGA | Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières / Enduit beige en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                                   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières non séparable + Enduit beige en vrac hétérogène + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : OPP (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13350 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13350  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                  |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France  |
| Echantillon      | P089 - Enduit plafond - Rez de chaussée (Annexe) - Piece 27 |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                    |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit<br>plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13351 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13351  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                               |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                               |
| Echantillon      | P090 - Mastic vitrier de la fenêtre - Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 27                                |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau compact beige / Bois / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                          | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peintures multiples non séparable +<br>Matériau compact beige + Matériau<br>plâtreux blanc en faible quantité en<br>vrac non séparable (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |
| Bois                                                                                                                                       | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13352 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13352  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                      |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France      |
| Echantillon      | P091 - Colle du carrelage - Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 26 |
| Description ITGA | Peinture / Colle grise en vrac hétérogène                       |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Colle grise<br>en vrac hétérogène (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13353 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13353  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                        |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                        |
| Echantillon      | P092 - Colle des faïences murales - Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 26           |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Peinture non séparable + Colle beige + Couche plâtrée blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : MOU (3)   |
| Carrelage                                                                                                           | Non analysé                                                                              |                         |                      |                      |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13354 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13354  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                      |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France      |
| Echantillon      | P093 - Colle des plinthes - Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 33 |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise avec poussières                         |

### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Carrelage                     | Non analysé                                                                              |                               |                      |                      |
| ▶ Colle grise avec poussières | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CPP       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13355 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13355  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                         |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                         |
| Echantillon      | P094 - Colle du carrelage - Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30                    |
| Description ITGA | Peinture en faible quantité en vrac / Colle beige en vrac / Couche plâtrée blanche |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture en faible quantité en vrac (1)<br>non séparable + Colle beige en vrac<br>+ Couche plâtrée blanche non<br>séparable | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13356 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13356  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                      |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France      |
| Echantillon      | P095 - Colle des plinthes - Rez de chaussée (Annexe) - Pièce 30 |
| Description ITGA | Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche                |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                 | Non analysé                                                                              |                               |                      |                       |
| Colle beige + Couche plâtrée<br>blanche non séparable (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : MOU<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13357 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13357  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                             |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France             |
| Echantillon      | P096 - Panneaux de faux plafonds - Rez de chaussée (Annexe) - Piece 30 |
| Description ITGA | Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières                  |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Enduit blanc non séparable +<br>Matériau fibreux beige avec<br>poussières (1) | MOLP + META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : MOU<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13358 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13358  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                     |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France     |
| Echantillon      | P097 - Enduit de façade (élévation) - Rez de chaussée (Annexe) |
| Description ITGA | Peinture / Enduit rose en vrac hétérogène                      |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit<br>rose en vrac hétérogène (1) | META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(2) | ---                  | Analyste : CPP<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13359 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13359  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                                  |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                                  |
| Echantillon      | P098 - Enduit de façade (soubassement) - Rez de chaussée (Annexe)                           |
| Description ITGA | Peinture / Enduit compact gris hétérogène / Enduit compact beige hétérogène avec poussières |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène non séparable + Enduit compact beige hétérogène avec poussières (1) | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) | ---                  | Analyste : AFX (3)   |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13360 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13360  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                                |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France                |
| Echantillon      | P099 - Plaques ondules du toit en fibres-ciment - Annexe - Abri de jardin |
| Description ITGA | Fibrociment gris avec fibres / Peintures multiples                        |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                   | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Fibrociment gris avec fibres +<br>Peintures multiples non séparable (1) | MOLP + META (A) le 19/08/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non<br>détecté (2) | ---                  | Analyste : NAI<br>(3) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042608-13361 EN DATE DU 19/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
Didier PINET  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23719  
Echantillon ITGA : IT042608-13361  
Reçu au laboratoire le : 17/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande         | 82850_2026_08_13_1811_1255                                 |
| Dossier client   | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Echantillon      | P100 - Enduit de façade - Annexe - Abri de jardin          |
| Description ITGA | Enduit compact gris hétérogène                             |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Enduit compact gris hétérogène | META (A) le 18/08/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MOU       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1





44 rue Jean Huss  
42000 SAINT ETIENNE  
Tel : 04.77.79.52.80  
Fax : 04.77.79.52.99  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT262608-1639\_1 EN DATE DU 24/08/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT**  
**PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

CABINET SASSOULAS  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0426-23720  
Échantillon ITGA : IT262608-1639  
Reçu au laboratoire le : 18/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Commande       | 82850 2026 08 13 1811 1255                                 |
| Dossier client | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Échantillon    | P101 - Enrobe routier - Voirie angle Nord-Est              |

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description ITGA | Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Préparation :**Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 :

- Phase mastic et phase granulaire : Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).
- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

**Technique Analytique :**

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique  
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.  
DTA 164-07 rev15

Page 1/2



**RAPPORT D'ESSAI N° IT262608-1639\_1 EN DATE DU 24/08/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT**  
**PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES**

**Résultat :**

| Fraction Analysée                                                                     | Données préparations       |                        | Données Analytiques                     |                                  | Résultat <sup>(2)</sup>            | Variété d'amiante <sup>(2)</sup> | Éléments analytiques |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                       | Nombre de préparations     | Traitement             | Techniques analytiques / Date d'analyse | Nombre de supports analytiques   |                                    |                                  |                      |
| ► 1 ► Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux <sup>(4)</sup> | Nombre de préparations : 1 | Thermique et mécanique | META le 21/08/2026                      | Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté <sup>(3)</sup> | ---                              | Analyste : NDN       |
| ► Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène <sup>(4)</sup>        | Nombre de préparations : 3 |                        | META le 24/08/2026                      | Nombre de supports d'analyse : 6 | Amiante non détecté <sup>(3)</sup> | ---                              | Analyste : NDN       |

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.

(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.

(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Kawthar ZORGAN - cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 rev15

Page 2/2



44 rue Jean Huss  
42000 SAINT ETIENNE  
Tel : 04.77.79.52.80  
Fax : 04.77.79.52.99  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT262608-1640\_1 EN DATE DU 24/08/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

CABINET SASSOULAS  
25 rue Frédéric Chopin  
26000 VALENCE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-23720  
Échantillon ITGA : IT262608-1640  
Reçu au laboratoire le : 18/08/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Commande       | 82850 2026 08 13 1811 1255                                 |
| Dossier client | 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilhaud-Granges France |
| Échantillon    | P102 - Enrobe routier - Voirie angle Nord-Ouest            |

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description ITGA | Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 :

- Phase mastic et phase granulaire : Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).
- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

### Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique  
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.  
DTA 164-07 rev15

Page 1/2

**RAPPORT D'ESSAI N° IT262608-1640\_1 EN DATE DU 24/08/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT**  
**PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES**

**Résultat :**

| Fraction Analysée                                                                     | Données préparations       |                        | Données Analytiques                     |                                  | Résultat <sup>(2)</sup>            | Variété d'amiante <sup>(2)</sup> | Éléments analytiques |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                       | Nombre de préparations     | Traitement             | Techniques analytiques / Date d'analyse | Nombre de supports analytiques   |                                    |                                  |                      |
| ► 1 ► Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux <sup>(4)</sup> | Nombre de préparations : 1 | Thermique et mécanique | META le 21/08/2026                      | Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté <sup>(3)</sup> | ---                              | Analyste : NDN       |
| ► Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène <sup>(4)</sup>        | Nombre de préparations : 3 |                        | META le 24/08/2026                      | Nombre de supports d'analyse : 6 | Amiante non détecté <sup>(3)</sup> | ---                              | Analyste : NDN       |

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.

(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.

(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Kawthar ZORGAN - cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 rev15

Page 2/2



ITGA  
Agence de saint-etienne enrobes  
44 rue Jean Huss  
42000 Saint-Etienne  
Tel. : 04.77.79.52.99  
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr

Accréditation n°1-1761  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole (C).

Rapport d'essai : KSP2608-1429-001\_1

Date : 21 août 2026

|                 |                                           |                                      |              |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Client :</b> | CABINET SASSOULAS                         | <b>ITGA :</b>                        |              |
| Réf. commande : | 82850_2026_08_13_1811_1255 / IT0426-23720 | Date de réception des échantillons : | 17 août 2026 |
| Interlocuteur : | CABINET SASSOULAS 26 PINET Didier         |                                      |              |
| Adresse :       | 25 rue Frédéric Chopin 26000 VALENCE      |                                      |              |

Site de prélèvement : 82850 - 103 Rue Pierre Curie 07500 Guilherand-Granges France

Description : Enrobé bitumineux (x2)

Analyses demandées : Teneur en HAP

Observations : Prélèvements effectués par vos soins

La somme des 16 HAP est donnée à titre indicatif. Le résultat affiché est précédé du signe  $\leq$  si la teneur d'au moins un des composés sur les 16 HAP prioritaires est en dessous de sa limite de quantification. Dans ce cas, la valeur de la limite de quantification est utilisée pour le calcul de la somme. Le résultat de la somme devient alors une indication par excès.

Saint-Etienne, le vendredi 21 août 2026

L'Analyste Habilité  
Simon MONNERAIS

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à essais. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Siège social : Rue de la Terre Adélie - Bât. R - CS 66862 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX - Tél. 02 99 35 41 41 - Fax 02 99 35 41 42  
S.A.S au capital de 168420 euros - R.C.S. Rennes B 394 082 697 - Siret 394 082 697 00332

1/2



Rapport d'essai

KSP2608-1429-001\_1

21/08/2026

## Teneur en HAP

## MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : Méthode interne IT 441  
 Matériau : Enrobé  
 Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction par sonication  
 Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse

## PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|             | P101                                                   | P102                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Emplacement | Enrobe routier / Voirie<br>angle NordEst<br>13/08/2026 | Enrobe routier / Voirie<br>angle NordOuest<br>13/08/2026 |

## RÉSULTAT

| TENEUR                                 | LQ   | I   |               | P101        | P102        |
|----------------------------------------|------|-----|---------------|-------------|-------------|
| Naphtalène <sup>(C)</sup>              | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Acénaphthylène <sup>(C)</sup>          | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Acénaphthène <sup>(C)</sup>            | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Fluorène <sup>(C)</sup>                | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Phénanthrène <sup>(C)</sup>            | 0,50 | 35% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Anthracène <sup>(C)</sup>              | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Fluoranthène <sup>(C)</sup>            | 0,50 | 35% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Pyrène <sup>(C)</sup>                  | 0,50 | 35% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Benzo[a]anthracène <sup>(C)</sup>      | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Chrysène <sup>(C)</sup>                | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Benzo[b]fluoranthène <sup>(C)</sup>    | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Benzo[k]fluoranthène <sup>(C)</sup>    | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Benzo[a]pyrène <sup>(C)</sup>          | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Indéno[1,2,3-c,d]pyrène <sup>(C)</sup> | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Dibenzo[a,h]anthracène <sup>(C)</sup>  | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Benzo[g,h,i]pérylène <sup>(C)</sup>    | 0,50 | 30% | mg/kg<br>brut | < 0,50 (LQ) | < 0,50 (LQ) |
| Somme 16 HAP                           |      |     | mg/kg<br>brut | ≤ 8,0       | ≤ 8,0       |

## REMARQUES

- Date de préparation des échantillons : 20/08/2026
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

2/2

## 7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

## b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

## c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

## d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## 7.4 - Annexe - Autres documents

**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier**  
**N°772****Monsieur PINET Didier****Amiante sans mention**  
Selon arrêté du 1er juillet 2024**Amiante**  
Date d'effet : 13/10/2022 : - Date d'expiration : 12/10/2029**Amiante avec mention**  
Selon arrêté du 1er juillet 2024**Missions spécifiques, bâtiments complexes**  
Date d'effet : 13/10/2022 : - Date d'expiration : 12/10/2029**DPE individuel**  
Selon arrêté du 20 juillet 2023  
modifié par l'arrêté du 16 juin 2025**Diagnostic de performances énergétiques**  
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 17/12/2029**DPE avec mention**  
Selon arrêté du 20 juillet 2023  
modifié par l'arrêté du 16 juin 2025**DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation**  
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 17/12/2029**Electricité**  
Selon arrêté du 1er juillet 2024**Etat de l'installation intérieure électricité**  
Date d'effet : 31/10/2023 : - Date d'expiration : 30/10/2030**Gaz**  
Selon arrêté du 1er juillet 2024**Etat de l'installation intérieure gaz**  
Date d'effet : 30/10/2022 : - Date d'expiration : 29/10/2029**Plomb sans mention**  
Selon arrêté du 1er juillet 2024**Constat du risque d'exposition au plomb**  
Date d'effet : 19/11/2022 : - Date d'expiration : 18/11/2029**Termites métropole**  
Selon arrêté du 1er juillet 2024**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments**  
Date d'effet : 19/11/2022 : - Date d'expiration : 18/11/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,  
Edité le 24/03/2026, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 30, Avenue de Canteranne – 33600 PESSAC  
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : [contact@lcp-certification.fr](mailto:contact@lcp-certification.fr) - site : [www.lcp-certification.fr](http://www.lcp-certification.fr)  
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800040 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 -- Code APE : 7120 B  
Enr487@ IE CERTIFICAT V015 du 19-01-2026





ATTESTATION

Assurance et Banque



Votre Assurance  
► RC PRESTATAIRES

**COURTIER**  
VD ASSOCIES  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 05 56 30 95 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

**SARL CABINET JEAN-PAUL SASSOULA**  
25 RUE FREDERIC CHOPIN  
26000 VALENCE FR

Vos références :  
Contrat n° 10923900404  
Client n° 0741862320

AXA France IARD, atteste que : SARL CABINET JEAN-PAUL SASSOULA  
25 RUE FREDERIC CHOPIN  
26000 VALENCE FR

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10923900404 ayant pris effet le 01/04/2023.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE,

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

AMIANTE :  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE.  
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE.  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES.  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE).  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE).  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION.

PLOMB :  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP).  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP).  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION.

DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENCE D'UN RISQUE DE MERULES / ETAT PARASTATAIRE (VRILLETES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).

MESURES :

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN.  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965 ; DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 et SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ.  
ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP).

Page 1 sur 2

AXA France IARD SA  
Siège social : 251, boulevard de la République, 92000 Nanterre, France  
SIREN : 520 000 000 - N° de TVA intracommunautaire : FR 15 520 000 000  
Opération d'assurance soumise de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par A.S.A. Assistance

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE DE REGLEMENTATION THERMIQUE SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR (RT 2005, RT 2012, RT2020, ...)  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSU DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS.  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE.  
CERTIFICAT DE DECORATION ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION.  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO.  
DIAGNOSTIC ELECTRIQUE - TELETRAVAIL.  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE.  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, Y COMPRIS DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES.  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION.

AUDIT ENERGETIQUE réalise dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 : A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'OEUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.

La garantie Tous dommages relevant de l'obligation d'assurance / Responsabilité civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 800.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à LE BOUSCAT le 01/12/2025.  
LA COMPAGNIE PAR DELEGATION

VD ASSOCIES  
81, bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75

Page 2 sur 2